

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr OR.230.7.2022

- 1. Samsung ML-5510ND o numerze inwentarzowym PUP 011-487/1552**
opis uszkodzenia: drukarka pozostawia pasek na każdym wydruku, jest widoczny defekt na czerwonym wałku nagrzewnicy, wymiana wszystkich rolek, czyszczenie, konserwacja.
- 2. OKI C711dn o numerze inwentarzowym PUP 011-487/1460**
opis uszkodzenia: drukarka zacina wydruki podczas druku dwustronnego i nie tylko. Wymiana wszystkich rolek, czyszczenie, konserwacja.
- 3. HP Laser Jet Pro M401dn o numerze inwentarzowym PUP 011-487/1501**
opis uszkodzenia: drukarka zacina wydruki podczas druku dwustronnego i nie tylko. Naprawa podajnika szuflady, bardzo długie oczekiwanie po wystaniu zadania druku. Wymiana wszystkich rolek, czyszczenie, konserwacja.
- 4. OKI C711dn o numerze inwentarzowym PUP 011-487/1455**
opis uszkodzenia: drukarka wyświetla kod błędu 231, błąd krytyczny 03. Drukarka jest po wymianie tonerów i bębnow na nowe. Wymiana rolek, czyszczenie, konserwacja.
- 5. HP Laser Jet P2055 DN o numerze inwentarzowym PUP 011-487/1129**
opis uszkodzenia: drukarka pozostawia symetryczne zabrudzenia na kartce, wymiana rolek, czyszczenie, konserwacja.
- 6. HP Laser Jet P2055 DN o numerze inwentarzowym PUP 011-487/1040**
opis uszkodzenia: drukarka pozostawia symetryczne zabrudzenia na kartce, wymiana rolek, czyszczenie, konserwacja.