





| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|-------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------|-------------|
| <div><div>LABORATORIUM BUDOWLANE</div></div> <div>Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.</div> | | | <div><div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div><div>OTW 9</div></div> | | | | <div>Zał.Nr: 5.9</div> <div>Wiertnica: WH 025 OsU</div> <div>X: 5711620.55 Y: 5482842.16</div> | | | |
| <div>Rejon: ul. Le na</div> <div>Miejscowo : Ł knica</div> <div>Gmina: Ł knica</div> <div>Powiat: arski</div> <div>Województwo: lubuskie</div> | | | <div>Obiekt: droga osiedlowa</div> <div>Zleceniodawca: Urz d Miejski w Ł knicy</div> <div>Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.</div> <div>Dozór geol.: mgr Mateusz Nied wiecki</div> | | | | <div>System wiercenia: mechaniczny obrotowy</div> <div>Rz dna: 135.80 m n.p.m. Gł boko : 3.00 m</div> <div>Skala 1 : 50</div> <div>Data wiercenia: 2024-01-15</div> | | | |
| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Symbol gruntu | Warstwa geotechniczna | Wilgotno | Stan gruntu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Nasy Nasyp | |  | | nasyp niekontrolowany, ciemnoszary | nN (PdH+ u el+ cegła) | | | |
| | | | 1.0 |  | 0.70 | Piasek redni, szary | Ps | IB | | szg |
| | | Trzeci Trzeci | |  | 1.00 | łł, szaro-br zowy | I | IIIB | w | tpl |
| | | | 2.0 | | 1.80 | łł, szary przewarstwiony glin zwi zł | I//Gz | IIIC | | pzw |
| | | | 3.0 | | 3.00 | | | | | |