



## Inspekcja sekcji - 21.05.2024

Data <b>21.05.2024</b>	Kamera	Pogoda	Nazwa sekcji	Nr. <b>1</b>
Nazwa projektu <b>Pruszyńskiego 210524</b>	Samochód czyszczący - osoby <b>MAN-Słowiński A., Łęgowski D.</b>	Pojazd	Operator	Numer zadania <b>1</b>

Miasto/wieś <b>Grudziądz</b>	Górny właz <b>S98PR5B</b>	Długość rury [m] <b>0</b>
Ulica <b>Pruszyńskiego</b>	Właz	Długość sekcji [m] <b>12,34</b>
Sytuacja <b>główna ulica</b>	Dolny właz <b>S98CH5B</b>	Skontrolowana długość [m] <b>10,49</b>
Numer mapy 1	Właz	Rok budowy
Profil [mm] <b>Okrągły 200mm</b>	Cel inspekcji	<b>Rutynowa kontrola stanu</b>
Rodzaj sekcji <b>kanalizacja sanitarna</b>	Metoda inspekcji <b>CCTV</b>	
Wykorzystanie <b>kanalizacja sanitarna</b>	Kierunek inspekcji <b>W dół</b>	
	Wyczyszczone	<b>Tak</b>
Materiał <b>Rura betonowa</b>	Uwagi	

1:91 m + Kod Obserwacja

S98PR5B



1.85

BDA

Zdjęcie ogólne od 12 godz. do 12 godz.

2.94

BAFBE

Uszkodzenie powierzchniowe, wykruszanie się, przyczyna nie jest jednoznaczna od 12 godz. do 12 godz.

6.15

BAFZE

Uszkodzenie powierzchniowe, inne uszkodzenia powierzchni, przyczyna nie jest jednoznaczna przy 2 godz.

11.56

BAFIE

Inne uszkodzenie powierzchniowe, brakująca ściana, przyczyna nie jest jednoznaczna przy 2 godz.

11.82

BAFIE


Inne uszkodzenie powierzchniowe, brakująca ściana, przyczyna nie jest jednoznaczna przy 2 godz.

12.34

BCEA

Studzienka włazowa


S98CH5B




1,85m // 00:00:18.34 //



2,94m // 00:00:35.11 //



6,15m // 00:02:23.61 //



6,15m // 00:02:23.61 //



11,56m // 00:04:30.54 //

## Zdjęcia sekcji - 21.05.2024

Miasto/wieś	Ulica	Data	Nazwa sekcji	Nr.
Grudziądz	Pruszyńskiego	21.05.2024		1



a2d94858-8a13-486b-881c-bab219b803b0\_20240521\_225919\_279.jpg, 00:00:18, 1.85  
Zdjęcie ogólne od 12 godz. do 12 godz.



bcefef7d-200b-4917-a103-204e2ea4742b\_20240521\_225951\_175.jpg, 00:00:35, 2.94  
Uszkodzenie powierzchniowe, wykruszanie się, przyczyna nie



fddb9642-0777-4c93-959b-0eb175e6f8ce\_20240521\_230213\_295.jpg, 00:02:23, 6.15  
Uszkodzenie powierzchniowe, inne uszkodzenia powierzchni,



35098372-01ab-4f9c-bb1b-de6433b953bc\_20240521\_230228\_808.jpg, 00:02:23, 6.15  
Uszkodzenie powierzchniowe, inne uszkodzenia powierzchni,



472a88e9-c72b-4b9f-a9d0-b55fb5a714f1\_20240521\_230447\_033.jpg, 00:04:30, 11.56  
Inne uszkodzenie powierzchniowe, brakująca ściana,



98774235-b4bf-46d2-9337-ee645adb71d1\_20240521\_230532\_825.jpg, 00:04:52, 11.82  
Inne uszkodzenie powierzchniowe, brakująca ściana,





## Zdjęcia sekcji - 21.05.2024

Miasto/wieś Grudziądz	Ulica Pruszyńskiego	Data 21.05.2024	Nazwa sekcji	Nr. 1
--------------------------	------------------------	--------------------	--------------	----------



13b06dd5-2aa9-4110-96f6-a42f738a47df\_20240521\_230641\_932.jpg, 00:04:52, 11.82  
Inne uszkodzenie powierzchniowe, brakująca ściana,




825bd7d2-a93e-47fc-935b-aa455df552ea\_20240521\_230844\_132.jpg, 00:07:46, 12.34  
Studzienka włączowa



## Spadki sekcji - 21.05.2024

Nazwa sekcji	Data	Czas	Operator	Miasto/wieś	Ulica	Kierunek inspekcji	Skontrolowana długość
	21.05.2024	00:00		Grudziądz	Pruszyńskiego	W dół	11,08 m
Kształt	Średnica	Szerokość	Górny właz	Dolny właz	Wysokość początku	Wysokość końca	Zmierzone spa.
Okrągły	200 mm	200 mm	S98PR5B	S98CH5B		0,019 m	0,171 m

### Spadki





## Inspekcja sekcji - 21.05.2024

Data <b>21.05.2024</b>	Kamera	Pogoda	Nazwa sekcji	Nr. <b>2</b>
Nazwa projektu <b>Pruszyńskiego 210524</b>	Samochód czyszczący - osoby <b>MAN-Słowiński A., Łęgowski D.</b>	Pojazd	Operator	Numer zadania <b>1</b>

Miasto/wieś <b>Grudziądz</b>	Górny właz <b>D1</b>	Długość rury [m] <b>0</b>
Ulica <b>Pruszyńskiego</b>	Właz	Długość sekcji [m] <b>5,00</b>
Sytuacja <b>główna ulica</b>	Dolny właz <b>D2</b>	Skontrolowana długość [m] <b>2,73</b>
Numer mapy 1	Właz	Rok budowy
Profil [mm] <b>Okrągły 200mm</b>	Cel inspekcji	Rutynowa kontrola stanu
Rodzaj sekcji <b>kanalizacja deszczowa</b>	Metoda inspekcji	<b>CCTV</b>
Wykorzystanie <b>przewód odpływowy lub kolektor ścieków deszczowych</b>	Kierunek inspekcji	<b>W dół</b>
	Wyczyszczone	<b>Tak</b>
Materiał <b>Rura betonowa</b>	Uwagi	

1:50

m +

Kod

Obserwacja

D1



1.38

BDA

Zdjęcie ogólne od 12 godz. do 12 godz.

1.96

BBAC

Złożona masa korzeni, 1% Przewężenie od 4 godz. do 8 godz.

4.11

BDCZ

Rezygnacja z inspekcji, inne, uwaga ogólna

5.00

Koniec rurociągu

D2



1,38m // 00:00:18.29 //



1,96m // 00:00:42.09 //



1,96m // 00:00:42.09 //



4,11m // 00:11:10.34 //



## Zdjęcia sekcji - 21.05.2024

Miasto/wieś	Ulica	Data	Nazwa sekcji	Nr.
Grudziądz	Pruszyńskiego	21.05.2024		2



06ab0c8e-b81e-4f10-8173-e8bb9f9284c3\_20240521\_233846\_615.jpg, 00:00:18, 1.38  
Zdjęcie ogólne od 12 godz. do 12 godz.



6fecfe62-73a0-4dc7-8638-252297363c08\_20240521\_233926\_828.jpg, 00:00:42, 1.96  
Złożona masa korzeni, 1% Przewężenie od 4 godz. do 8



7777f686-f3cf-4323-9fe5-c0a605172f9e\_20240521\_234003\_774.jpg, 00:00:42, 1.96  
Złożona masa korzeni, 1% Przewężenie od 4 godz. do 8




e2cd5428-4528-41c4-816e-65aa21be3041\_20240521\_235315\_777.jpg, 00:11:10, 4.11  
Rezygnacja z inspekcji, inne, uwaga ogólna



## Spadki sekcji - 21.05.2024

Nazwa sekcji	Data	Czas	Operator	Miasto/wieś	Ulica	Kierunek inspekcji	Skontrolowana długość
	21.05.2024	00:00		Grudziądz	Pruszyńskiego	W dół	3,18 m
Kształt	Średnica	Szerokość	Górny właz	Dolny właz	Wysokość początku	Wysokość końca	Zmierzone spa.
Okrągły	200 mm	200 mm	D1	D2		0,035 m	1,106 m

### Spadki







## Inspekcja sekcji - 22.05.2024

Data <b>22.05.2024</b>	Kamera	Pogoda	Nazwa sekcji	Nr. <b>3</b>
Nazwa projektu <b>Pruszyńskiego 210524</b>	Samochód czyszczący - osoby <b>MAN-Śliwiński A., Łęgowski D.</b>	Pojazd	Operator	Numer zadania <b>1</b>


Miasto/wieś <b>Grudziądz</b>	Górny właz <b>D2</b>	Długość rury [m] <b>0</b>
Ulica <b>Pruszyńskiego</b>	Właz	Długość sekcji [m] <b>1,00</b>
Sytuacja <b>główna ulica</b>	Dolny właz <b>D1</b>	Skontrolowana długość [m] <b>0,00</b>
Numer mapy 1	Właz	Rok budowy
Profil [mm] <b>Okrągły 400mm</b>	Cel inspekcji	Rutynowa kontrola stanu
Rodzaj sekcji <b>kanalizacja deszczowa</b>	Metoda inspekcji	<b>CCTV</b>
Wykorzystanie <b>przewód odpływowy lub kolektor ścieków deszczowych</b>	Kierunek inspekcji	<b>W dół</b>
	Wyczyszczone	<b>Tak</b>
Materiał <b>Rura betonowa</b>	Uwagi	

1:50

m +

Kod

Obserwacja



BDA

Zdjęcie ogólne przy 2 godz.

BDB

Uwaga ogólna / Kanał główny

BDCZ

Rezygnacja z inspekcji, inne, uwaga ogólna

Koniec rurociągu



0,00m // 00:02:37.89 //



0,00m // 00:03:07.64 //



0,00m // 00:04:27.73 //





## Zdjęcia sekcji - 22.05.2024

Miasto/wieś	Ulica	Data	Nazwa sekcji	Nr.
Grudziądz	Pruszyńskiego	22.05.2024		3



6608f109-7a18-4cc8-a949-8225cd5ee536\_20240522\_000742\_748.jpg, 00:02:37, 0.00  
Zdjęcie ogólne przy 2 godz.



189d931b-34b5-4f8e-a161-2c6fe1436c49\_20240522\_000835\_466.jpg, 00:03:07, 0.00  
Uwaga ogólna



3aefda54-c514-49ce-8002-93db25d22d2e\_20240522\_001009\_380.jpg, 00:04:27, 0.00  
Rezygnacja z inspekcji, inne, uwaga ogólna