

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr OR.230.5.2022

- 1. Samsung SL-M4580FX/SEE o numerze inwentarzowym PUP 011-487/1709**
opis uszkodzenia: urządzenie zacina kartki w podajniku skanera. Czyszczenie, konserwacja, wymiana rolek podajnika szuflady oraz rolek skanera. – **Filia w Goździe**
- 2. Samsung SL-M4580FX/SEE o numerze inwentarzowym PUP 011-487/1707**
opis uszkodzenia: urządzenie brudzi kartki, jest po wymianie tonera oraz bębna na nowy. Czyszczenie, konserwacja, wymiana rolek podajnika szuflady oraz rolek skanera. – **Filia w Skaryszewie**
- 3. Samsung SL-M4580FX/SEE o numerze inwentarzowym PUP 011-487/1705**
opis uszkodzenia: urządzenie podczas wydruku robi miarowy ślad po prawej stronie wydruku oraz brudzi wydruki w różnych miejscach. Czyszczenie, konserwacja, wymiana rolek podajnika szuflady oraz rolek skanera. – **Filia Jedlnia Letnisko**