







## ELEWACJA POŁUDNIOWA:

LEGENDA:

-  obszar elewacji nie poddany oględzinom
-  uszkodzona stolarka okienna
-  uszkodzona płyta kamienna
-  niewłaściwie zamontowana płyta kamienna
-  płyty dla których występuje ograniczony dostęp do mocowania
-  płyty dla których brak jest określenia szczegółowego sposobu montażu

NAWIETRZAK

## PODEST I OBUDOWA URZĄDZEŃ WENTYLACJI

[illegible]

PAS OKIEN - O5  
PAS OKIEN - O5  
PAS OKIEN - O5  
PAS OKIEN - O5  
PAS OKIEN - O5  
PAS OKIEN - O5

PAS OKIEN - 04

PAS OKIEN - 04

PAS OKIEN - 04

PAS OKIENNY OVIII-O  
RYS. A/4 III 03.03

PAS OKIEN - Q4

PAS OKIEN - O3

PAS OKIEN - O3

FUGI Z ALUMINIOWEGO C 30x50x3mm,  
LAKIEROWANY PROSZKOWO, RAL 9006  
PAS OKIEN - Q3

PAS OKIEN - O3

PAS OKIEN - O2

FASADA KAMIENNA
DYCZ. A/4 III 08

PAS OKIEN - O2

PAS OKIEN - O2

PAS OKIEN - 01

PAS OKIEN - 01

PAS OKIEN - 01

NAZWA	Remont elewacji wentylowanej budynku Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego CINI BA
-------	--

TYTUŁ  
RYSUNKU

INWESTOR	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
----------	--

PROJEKTANT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	
BARTOSZ MICHALSKI	

SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	
WOLICIECH ŁONIEŹEK	

PROJEKTANT - BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
---	--

ZBIGNIEW JASTRZĘBSKI	
SPRAZDAJĄCY - BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	0