


Protokół z inspekcji

Data: 21.08.2009	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Adam Radtke	numer sekcji: 2	Nazwa sekcji:
Obecny: Tomasz Borowski	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Hallera	Mapa nr 1:	Właz: S118HA1B
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S118HA2B
Sytuacja: strefa zieleni	Numer video: DVD 53/2009(02)	długość sekcji: 29,29 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Sanitarna	Materiał: Beton	Długość:
Obszar:	Ochrona: Zarezerwowane	
Uwagi: Mercedes - P.Miąsko, Schubring		

1:700 pozycja kod obserwacja

poziom




10,67 m // 00:00:00



19,96 m // 00:00:00

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Hallera	Data: 21.08.2009	numer sekcji: 2	Nazwa sekcji:
-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 11a, Nr taśmy: DVD 53/2009(02), 00:00:00
10,67m, Drobne korzenie, z 02 do 03



Zdjęcie: 12a, Nr taśmy: DVD 53/2009(02), 00:00:00
19,96m, Obcy obiekt, z 05 do 07



Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
Mickiewicza 28 / 30
86 - 300 Grudziądz
Tel: 056 45 04 901, Fax:

Protokół z inspekcji

Data: 21.08.2009	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Adam Radtke	numer sekcji: 3	Nazwa sekcji:
Obecny: Tomasz Borowski	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Hallera	Mapa nr 1:	Właz: S118HA2B
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S118HA3B
Sytuacja: strefa zieleni	Numer video: DVD 53/2009(03)	długość sekcji: 10,41 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Sanitarna	Materiał: Beton	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: Mercedes - P.Miąsko, Schubring		


1:700

pozycja

kod

obserwacja

poziom



10,41 m // 00:00:00

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Hallera	Data: 21.08.2009	numer sekcji: 3	Nazwa sekcji:
-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 14a, Nr taśmy: DVD 53/2009(03), 00:00:00
10,41m, Wlaz/węzel



Protokół z inspekcji

Data: 24.08.2009	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Tomasz Borowski	numer sekcji: 4	Nazwa sekcji:
Obecny: Krzysztof Schubring	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Hallera	Mapa nr 1:	Właz: S118HA3B
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S118HA4B
Sytuacja: strefa zieleni	Numer video: DVD 53/2009(04)	długość sekcji: 43,57 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Sanitarna	Materiał: Beton	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: Mercedes - P.Miąsko,M.Margiel		

1:700

pozycja

kod

obserwacja

poziom

S118HA3B


1,70

P1

SS

Uszkodzenia powierzchni, z 12 do 12, Początek

3



1,7 m // 00:00:00

S118HA4B

43,57

K1

SS

Uszkodzenia powierzchni, z 12 do 12, Koniec

3

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Hallera	Data: 24.08.2009	numer sekcji: 4	Nazwa sekcji:
-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 15a, Nr taśmy: DVD 53/2009(04), 00:00:00
1,7m, Uszkodzenia powierzchni, z 12 do 12, Początek

Protokół z inspekcji


Data: 24.08.2009	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Tomasz Borowski	numer sekcji: 5	Nazwa sekcji:
Obecny: Krzysztof Schubring	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Hallera	Mapa nr 1:	Właz: S118HA4B
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S118HA5B
Sytuacja: strefa zieleni	Numer video: DVD 53/2009(06)	długość sekcji: 44,91 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Sanitarna	Materiał: Beton	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: Mercedes - P.Miąsko,M.Margiel		



Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Hallera	Data: 24.08.2009	numer sekcji: 5	Nazwa sekcji:
-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 17a, Nr taśmy: DVD 53/2009(06), 00:00:00
0,51m, Uszkodzenia powierzchni, z 08 do 04, Początek



Zdjęcie: 18a, Nr taśmy: DVD 53/2009(06), 00:00:00
33,35m, Narosty z tłuszczu



Zdjęcie: 18b, Nr taśmy: DVD 53/2009(06), 00:00:00
33,35m, Narosty z tłuszczu

Protokół z inspekcji

Data: 24.08.2009	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Tomasz Borowski	numer sekcji: 6	Nazwa sekcji:
Obecny: Krzysztof Schubring	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Hallera	Mapa nr 1:	Właz: S118HA5B
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S118HA6B
Sytuacja: strefa zieleni	Numer video: DVD 54/2009(01)	długość sekcji: 7,44 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Sanitarna	Materiał: Beton	Długość:
Obszar:	Ochrona: Zarezerwowane	
Uwagi: Mercedes - P.Miąsko,M.Margiel		


1:700	pozycja	kod	obserwacja	poziom
	0,00	P1	SS	Uszkodzenia powierzchni, z 12 do 12, Początek
	7,44	K1	SS	Uszkodzenia powierzchni, z 12 do 12, Koniec
				0 m // 00:00:00
				7,44 m // 00:00:00

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Hallera	Data: 24.08.2009	numer sekcji: 6	Nazwa sekcji:
-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 20a, Nr taśmy: DVD 54/2009(01), 00:00:00
0m, Uszkodzenia powierzchni, z 12 do 12, Początek




Zdjęcie: 21a, Nr taśmy: DVD 54/2009(01), 00:00:00
7,44m, Uszkodzenia powierzchni, z 12 do 12, Koniec

Protokół z inspekcji


Data: 24.08.2009	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Tomasz Borowski	numer sekcji: 7	Nazwa sekcji:
Obecny: Krzysztof Schubring	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Hallera	Mapa nr 1:	Właz: S118HA6B
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S118HA7B
Sytuacja: strefa zieleni	Numer video: DVD 54/2009(02,03)	długość sekcji: 29 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Sanitarna	Materiał: Beton	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: Mercedes - P.Miąsko,M.Margiel		



Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Hallera	Data: 24.08.2009	numer sekcji: 7	Nazwa sekcji:
-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 22a, Nr taśmy: DVD 54/2009(02,03), 00:00:00
1,7m, Uszkodzenia powierzchni, z 12 do 12, Początek

Protokół z inspekcji


Data: 24.08.2009	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Tomasz Borowski	numer sekcji: 8	Nazwa sekcji:
Obecny: Krzysztof Schubring	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Hallera	Mapa nr 1:	Właz: S118HA7B
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S118HA8B
Sytuacja: strefa zieleni	Numer video: DVD 54/2009(04)	długość sekcji: 8,2 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Sanitarna	Materiał: Beton	Długość:
Obszar:	Ochrona: Zarezerwowane	
Uwagi: Mercedes - P.Miąsko,M.Margiel		

1:700	pozycja	kod	obserwacja	poziom
	S118HA7B	0,49	P1 SS	Uszkodzenia powierzchni, z 09 do 03, Początek
		7,92	OBM	Obcy obiekt
		8,20	SA	Rezygnacja z inspekcji
				<p>0,49 m // 00:00:00</p>
				<p>7,92 m // 00:00:00</p>
				<p>8,2 m // 00:00:00</p>

Zdjęcia z inspekcji


Miasto: Grudziądz	Ulica: Hallera	Data: 24.08.2009	numer sekcji: 8	Nazwa sekcji:
-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 25a, Nr taśmy: DVD 54/2009(04), 00:00:00
0,49m, Uszkodzenia powierzchni, z 09 do 03, Początek



Zdjęcie: 26a, Nr taśmy: DVD 54/2009(04), 00:00:00
7,92m, Obcy obiekt



Zdjęcie: 26b, Nr taśmy: DVD 54/2009(04), 00:00:00
7,92m, Obcy obiekt



Zdjęcie: 27a, Nr taśmy: DVD 54/2009(04), 00:00:00
8,2m, Rezygnacja z inspekcji

Protokół z inspekcji

Data: 24.08.2009	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Tomasz Borowski	numer sekcji: 9	Nazwa sekcji:
Obecny: Krzysztof Schubring	Wózek: Citroen Jumper	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Hallera	Mapa nr 1:	Właz: S118HA8B
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S118HA7B
Sytuacja: strefa zieleni	Numer video: DVD 54/2009(05)	długość sekcji: 23,36 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Sanitarna	Materiał: Beton	Długość: 2.5 m
Obszar:	Ochrona: Zarezerwowane	
Uwagi: Mercedes - P.Miąsko,M.Margiel		

1:700

pozycja

kod

obserwacja

poziom



3



1,7 m // 00:00:00



23,36 m // 00:00:00

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Hallera	Data: 24.08.2009	numer sekcji: 9	Nazwa sekcji:
-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 28a, Nr taśmy: DVD 54/2009(05), 00:00:00
1,7m, Uszkodzenia powierzchni, z 08 do 04, Początek



Zdjęcie: 29a, Nr taśmy: DVD 54/2009(05), 00:00:00
23,36m, Rezygnacja z inspekcji