




Protokół z inspekcji

Data: 13.05.2009	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Adam Radtke	numer sekcji: 72	Nazwa sekcji:
Obecny: Tomasz Borowski	Wózek: Citroen CG14225	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Śniadeckich	Mapa nr 1:	Właz: S106SN42S
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S106SN41S
Sytuacja: plac parkingowy	Numer video: DVD39/2009(02)	długość sekcji: 21,52 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 200 mm	
Typ sekcji: Sanitarna	Materiał: Beton	Długość: 1 m
Obszar:	Ochrona: ...brak danych	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: Mercedes-Miąsko P., Margiel		

1:175	pozycja	kod	obserwacja	licznik	zdjęcie	poziom
	1,72	SGM	Uszkodzenia powierzchni, wpływ gazów - odsłonięte kruszywo, z 09 do 03	00:00:00	360a	
	5,94	SEL	Uszkodzenia powierzchni, duża erozja, z 09 do 03	00:00:00	361a	
	21,52	FH	Koniec inspekcji	00:00:00	362a	

Zdjęcia z inspekcji


Miasto: Grudziądz	Ulica: Śniadeckich	Data: 13.05.2009	numer sekcji: 72	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------



Zdjęcie: 360a, Nr taśmy: DVD39/2009(02), 00:00:00
1,72m, Uszkodzenia powierzchni, wpływ gazów - odsłonięte kruszywo, z 09 do 03



Zdjęcie: 361a, Nr taśmy: DVD39/2009(02), 00:00:00
5,94m, Uszkodzenia powierzchni, duża erozja, z 09 do 03




Zdjęcie: 362a, Nr taśmy: DVD39/2009(02), 00:00:00
21,52m, Koniec inspekcji



Protokół z inspekcji

Data: 15.05.2009	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Adam Radtke	numer sekcji: 73	Nazwa sekcji:
Obecny: Tomasz Borowski	Wózek: Citroen CG14225	Kamera: RICO EAB	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Śniadeckich	Mapa nr 1:	Właz: S106SN42S
Miasto: Grudziądz	Mapa nr 2:	Właz: S106SN43S
Sytuacja: plac parkingowy	Numer video: DVD39/2009(03)	długość sekcji: 20,19 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 200 mm	
Typ sekcji: Sanitarna	Materiał: Beton	Długość: 1 m
Obszar:	Ochrona: ...brak danych	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: Mercedes-Miasko P., Schubring		

1:150	pozycja	kod	obserwacja	licznik	zdjęcie	poziom
						
	<u>1,70</u>	SGM	Uszkodzenia powierzchni, wpływ gazów - odsłonięte kruszywo, z 10 do 02	00:00:00	363a	
	<u>4,31</u>	RFJ	Drobne korzenie przy spoinie, z 12 do 01	00:00:00	364a	1
	<u>11,92</u>	RFJ	Drobne korzenie przy spoinie, z 10 do 02	00:00:00	365a	1
	<u>14,47</u>	RFJ	Drobne korzenie przy spoinie, z 02 do 03	00:00:00	366a	1
	<u>20,19</u>	MH	Właz/węzeł	00:00:00	367a	

Zdjęcia z inspekcji


Miasto: Grudziądz	Ulica: Śniadeckich	Data: 15.05.2009	numer sekcji: 73	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------




Zdjęcie: 363a, Nr taśmy: DVD39/2009(03), 00:00:00
1,7m, Uszkodzenia powierzchni, wpływ gazów - odsłonięte kruszywo, z 10 do 02



Zdjęcie: 364a, Nr taśmy: DVD39/2009(03), 00:00:00
4,31m, Drobne korzenie przy spoinie, z 12 do 01



Zdjęcie: 365a, Nr taśmy: DVD39/2009(03), 00:00:00
11,92m, Drobne korzenie przy spoinie, z 10 do 02




Zdjęcie: 366a, Nr taśmy: DVD39/2009(03), 00:00:00
14,47m, Drobne korzenie przy spoinie, z 02 do 03

Zdjęcia z inspekcji

Miasto: Grudziądz	Ulica: Śniadeckich	Data: 15.05.2009	numer sekcji: 73	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------




Zdjęcie: 367a, Nr taśmy: DVD39/2009(03), 00:00:00
20,19m, Właz/węzeł




Zdjęcia z inspekcji


Miasto: Grudziądz	Ulica: Śniadeckich	Data: 15.05.2009	numer sekcji: 74	Nazwa sekcji:
-----------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------



Zdjęcie: 368a, Nr taśmy: DVD39/2009(04), 00:00:00
12,06m, Drobne korzenie przy spoinie, z 09 do 02



Zdjęcie: 369a, Nr taśmy: DVD39/2009(04), 00:00:00
14,57m, Drobne korzenie przy spoinie, z 09 do 02



Zdjęcie: 370a, Nr taśmy: DVD39/2009(04), 00:00:00
17,32m, Drobne korzenie przy spoinie, z 09 do 03



Zdjęcie: 371a, Nr taśmy: DVD39/2009(04), 00:00:00
18,61m, Drobne korzenie przy spoinie, z 09 do 03