





# OZNACZENIA

-  - braki i uszkodzenia detalu
-  - rysy i pęknięcia tynku
-  - odparzony, osypujący się tynk
-  - całkowicie odkryte cegły

<b>PROBUD</b>		<small>TEMAT:</small> Projekt architektoniczno-budowlany remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego Brzeziny ul. Sienkiewicza 6, działka nr 2832, obręb 0008	
<small>PROJEKTOWAŁ:</small> mgr inż. Hanna Onopa upr.nr 199/89/Wł. specjalność konstr.-bud <i>H. Onopa</i>		<small>TYTUŁ RYS:</small> <b>ELEWACJA FRONTOWA</b> - inwentaryzacja uszkodzeń	<small>DATA:</small> <b>01. 2022</b>
		<small>SKALA:</small>	<small>NUMER RYS:</small> <b>2</b>