

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr OR.230.4.2022

1. **Samsung SL-M4580FX/SEE** o numerze inwentarzowym PUP 011-487/1706
opis uszkodzenia: urządzenie podczas startu systemu zatrzymuje się w określonym momencie. Urządzenie nie ma skonfigurowanego LAN. Czyszczenie, konserwacja, wymiana rolek podajnika oraz rolek skanera. Stan systemu umożliwia jedynie drukowanie, brak skanowania i możliwości zarobienia czegokolwiek za pomocą ekranu dotykowego (ekran działa).