

Wągrowiec, 09.06.2022 r.

Dokumentacja fotograficzna, stan zachowania budynku



Pokrycie dachowe od strony południowej



Pokrycie dachowe od strony południowej



Pokrycie dachowe od strony północnej.



Elewacja od strony południowej



Elewacja od strony północnej



Elewacja od strony północnej




Elewacja od strony wschodnie



Przykład uszkodzeń elewacji od strony południowej.



Przykład uszkodzeń elewacji Od strony północnej.



Fragment ściany w jednym z pomieszczeń wystawienniczych.



Fragment ściany w jednym z pomieszczeń wystawienniczych.



Fragment boazerii ścian w jednym z pomieszczeń biurowych.



Fragment boazerii ścian w jednym z pomieszczeń biurowych.



Fragment boazerii ścian w pomieszczeniu socjalnym - kuchnia.



Konstrukcja ścianek działowych krytych boazerią w pomieszczeniach na piętrze.



Okładzina drewniana w jednym z pomieszczeń biurowych.



Okładzina drewniana w jednym z pomieszczeń biurowych.



Okładzina drewniana części sufitowej i fragmentu ściany na klatce schodowej.



Konstrukcje poddasza (poza ściankami działowymi krytymi boazerią).






Płytki posadzkowe w jednej z sal wystawienniczych.




Płytki posadzkowe w pomieszczeniach sanitarnych.



Płytki ceramiczne w pomieszczeniu sanitarnym.



Podłoga deskowa w jednej z sal wystawienniczych.



Podłoga deskowa w jednej z sal wystawienniczych.



Wykładzina tekstylna w jednym z pomieszczeń biurowych.



Wykładzina tekstylna w jednym z pomieszczeń biurowych.







Piwnica Muzeum



Piwnica Muzeum



Kotłownia





Piwnica Muzeum



Skrzynka elektryczna w holu