

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA




Fot.1 1 Widok z zewnqtrz



Fot.1 2Widok z zewnqtrz



Fot.1 3 Obecne wejście



Fot.1 4 Istn. klatka schodowa do rozbiórki



Fot.1 5Istn. klatka schodowa do rozbiórki



Fot.1 6Widok na elewację tylną



Fot.1 7Strych budynku