

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr OR.230.6.2022

1. Kyocera Ecosys M2535dn o numerze inwentarzowym PUP 011-487/1729

opis uszkodzenia: urządzenie drukuje wyszarzone brudne kartki. Jest po wymianie tonera oraz bębna.

Laser Jet M1120 o numerze inwentarzowym PUP 011-487/0888

opis uszkodzenia: urządzenie gnie kartki, pozostawia symetryczne zabrudzenia. Czyszczenie, konserwacja, wymiana rolek.

Laser Jet M1120 o numerze inwentarzowym PUP 011-487/1069

opis uszkodzenia: urządzenie wyświetla Error B0605. Wymiana rolek, czyszczenie, konserwacja.