



Legenda - analiza efektów realizacji projektu

Tabela ostrzegawcza i zabezpieczenia

- Tabela ostrzegawcza - uwrotna
- Tabela ostrzegawcza - przewrotna
- Tabela ostrzegawcza - częściowo uszkodzona
- Skłony ekspozycyjne niebezpieczne i niezabezpieczone

Siedliska

- kształtujące się siedliska wodne z roślinnością szuwalską

Przebieg

- wysokość
- obszary niezadaniowe lub o złym stanie zadanioma (zaseg pogadowy)
- obszary niezadanioma na skutek erozji wodnej z wysiękiem (zaseg pogadowy)

Staki komunikacyjne

- odcinki szlaków o złym stanie nawierzchni
- kierunek proponowanego odprowadzenia wód opadowych wzdłuż szlaki

Mapa

EKOD 40-236 Katowice, ul. Łączna 340, 1/24.4
 Wykonanie efektów zrealizowanego projektu pn. "Rehabilitacja terenów w rejonie os. Bystrzyki na obszarze gminy Żabka"
 Data: 12.2016r. Skala: 1:500
 Tytuł: Mapa analizy efektów zrealizowanego projektu na terenie IV