

## WYKAZ USZKODZEŃ

### 1. Sonda:

a) zagniecenia na sondzie roboczej;

b) brak artykulacji w 3 strony spowodowany oderwanymi cięgnami artykulacyjnymi;

c) nieprawidłowe działanie przycisku HOME spowodowane uszkodzonymi cięgnami artykulacyjnymi;

d) brak lewego zderzaka ochronnego sondy roboczej;

2. Rękojeść: aktualizacja oprogramowania.