

Zestawienie prac konserwacyjnych na obiektach mostowych w drogach powiatowych

Lp.	Numer drogi	Lokalizacja	Element	Zakres prac	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek
1	1509W	Most przez rz. Rokitnicę w Czubinie	Urządzenia dylatacyjne	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych nad przyczółkami w strefie gzymsów	m	2
2	3103W	Most przez rz. Utratę w Krakowianach	Izolacja pomostu	Wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej	m ²	65
3	3106W	Most przez rz. Zimną Wodę w Nadarzynie	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Wykonanie płotków wiklinowych wzdłuż linii brzegowej przed przyczółkami	m	30
			Urządzenia obce	Wymiana uszkodzonej pokrywy studzienki z zaworem gazowym przy lewobrzeżnym przyczółku po stronie wody górnej	szt.	1
4	3107W	Most przez rz. Zimną Wodę w Strzeniówce	Nawierzchnia jezdni	Uszczelnienie styku technologicznego nawierzchni jezdni z betonową opaską bezpieczeństwa (gzyms)	m	15
			Belki podporęczowe, gzymsy	Uzupełnienie ubytków betonu wraz z antykorozyjnym zabezpieczeniem zbrojenia od strony wody dolnej (od spodu belki gzymsowej)	m ³	0,2
			Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Wykonanie płotka faszynowo-wiklinowego wzdłuż przyczółka lewobrzeżnego w celu zabezpieczenia przed podmyciem	m	20
5	3111W	Most przez rz. Zimną Wodę w Brwinowie	Nasypy i skarpy	Uzupełnienie ubytku kostki betonowej umocnienia skarpy stożka przy przyczółku prawobrzeżnym od strony wody dolnej	m ²	1
			Belki podporęczowe, gzymsy	Naprawa powłok ochronnych na gzymsie od strony wody górnej	m ²	1,5
6	3111W	Most przez rz. Zimną Wodę w Mosznej	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Wykonanie umocnienia dna cieku przed ścianą czołową przyczółka lewobrzeżnego (narzut kamienny lub kosze siatkowe/gabiony)	m	12

7	3115W	Kładka dla pieszych przez rz. Utratę w Pęcicach Małych	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Wykonanie renowacji antykorozyjnej powłoki malarskiej – całkowita wymiana powłoki nawierzchniowej na balustradach	m	45
			Konstrukcja pomostu	Wymiana skorodowanych blach osłonowych chroniących czoła pomostu drewnianego nad belkami gzymsowymi	m ²	4
			Łożyska	Usunięcie zanieczyszczeń z łożysk elastomerowych	m ²	0,1
				Wykonanie nowej antykorozyjnej powłoki malarskiej na blachach dolnych łożysk	m ²	2,5
8	3115W	Most przez rz. Utratę w Pęcicach Małych	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Wykonanie naprawy ubytków betonu górnej powierzchni poboczy technicznych	m ³	0,8
9	3116W	Most przez rz. Utratę w Pęcicach	Nawierzchnia jezdni	Uszczelnienie styku technologicznego nawierzchni jezdni z betonową opaską bezpieczeństwa	m	14
10	3116W	Wiadukt nad torami kolejowymi WKD w Pruszkowie	Nasypy i skarpy	Uzupełnienie ażurowych płyt betonowych stanowiących umocnienie skarp	m ²	5
			Nawierzchnia jezdni	Uszczelnienie poprzecznych pęknięć nawierzchni w strefie dylatacji od strony Pęcic	m	7
			Nawierzchnia chodników, krawężniki	Uzupełnienie lokalnych ubytków nawierzchni żywicznej	m ²	7
			Konstrukcja pomostu	Wymiana wkładek uszczelniających w szczelinach dylatacyjnych płyty wspornika chodnika	mb	28
			Schody	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na balustradach przy schodach skarpowych	m ²	6
11	3128W	Most przez cbn. w Brwinowie	Nasypy i skarpy	Uzupełnienie wymytych ubytków gruntu przy końcach skrzydełek od strony wody dolnej	m ³	3
12	3130W	Wiadukt nad torami kolejowymi PKP w Piastowie	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Naprawa miejscowa nawierzchni żywicznej chodnika w przęśle 6-7 po stronie wschodniej	m ²	0,20

			Urządzenia odwadniające	Wymiana odspojonego pasa nawierzchni żywicznej o szer. ok. 30 cm przy krawężnikach chodnika wschodniego o długości ok. 50 m	m ²	15
				Naprawa rozszczelnionej rury spustowej odwodnienia na filarze rozdzielczym nr 7 (strona zachodnia)	szt.	1
				Uzupełnienie brakujących pokryw czyszczaków w rurach spustowych – filar nr 2 i przyczółek pld.	szt.	4
				Uzupełnienie zniszczonych (złamanych)rurek odpływowych sączków przy przyczółku południowym	szt.	2
			Urządzenia obce	Wymiana uszkodzonej kratki wpustu przy filarze rozdzielczym nr 7 po stronie zachodniej	szt.	1
				Renowacja powłok malarskich na metalowych elementach instalacji oświetleniowej	%	100
13	3142W	Most przez rz. Utratę w Pruszkowie	Nawierzchnia chodników, krawężniki Urządzenia odwadniające	Naprawa nawierzchni z kostki betonowej nad przyczółkiem prawobrzeżnym od strony wody górnej	m ²	0,5
				Uszczelnienie złącza kolektora zbiorczego przy przyczółku prawobrzeżnym od strony wody górnej	szt.	1
				Naprawa wieszaka kolektora zbiorczego przy przyczółku lewobrzeżnym	szt.	1
				Udrożnienie wpustów mostowych wraz z oczyszczeniem osadników	szt.	4
14	4108W	Most przez rz. Rokitnicę w Kotowicach	Nawierzchnia jezdni Balustrady, bariery ochronne, osłony	Uszczelnienie poprzecznych pęknięć nawierzchni jezdni na moście	m	3
				Dokręcenie śrub oraz ponowne osadzenie obluzowanych kotw mocujących słupki barier ochronnych	%	100
15	3145W	Kładka nad Al. Krakowską w Raszynie	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Naprawa ubytków nawierzchni żywicznej na kładce	m ²	2

			Konstrukcja dźwigarów głównych	Naprawa lokalnie uszkodzonych powłok malarskich	m ²	5
			Schody, pochylnie	Naprawa ubytków betonu w stopnicach i spocznikach (gr. Betonu do wymiany ok. 3 cm)	m ³	0,9
				Naprawa nawierzchni żywicznej na stopnicach i spocznikach	m ²	30
				Naprawa zerwanych połączeń pochylni dla wózków przy spoczniku środkowym, ciąg górny schodów wschodnich	szt.	1
				Naprawa lokalnych uszkodzeń powłok malarskich	m ²	20
16	3145W	Most przez rz. Raszynkę w Raszynie	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Naprawa nawierzchni żywicznej na chodniku – kierunek do Janek	m ²	3
				Przełożenie zapadniętej kostki chodników w strefach skrzydeł przyczółków	m ²	12
			Balustrady, bariery ochronne, osłony	Wykonanie antykorozyjnych zabezpieczeń balustrad	mb	28
				Wymiana zdeformowanych odcinków bariery ochronnej przy zjeździe w kierunku Janek	mb	8
			Konstrukcja dźwigarów głównych	Wykonanie reprofiliacji krawędzi płytowego dźwigara głównego od strony wody górnej	m ³	0,3
				Wykonanie nowego uszczelnienia dylatacji podłużnych pomiędzy poszczególnymi częściami ustroju nośnego mostu	mb	25,5
				Naprawa bocznych powierzchni dźwigarów płytowych w strefie dylatacji podłużnych	m ³	5
			Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Uporządkowanie przestrzeni koryta rzeki pod mostem – usunięcie zanieczyszczeń oraz ponowne ułożenie kamiennego zabezpieczenia ścian przyczółków przed rozmyciem	m ²	200
17	3145W	Mosta na kanale między stawami w Raszynie	Nawierzchnia jezdni	Uszczelnienie pęknięć jezdni w strefach dylatacyjnych obu przyczółków na jezdni w kierunku Warszawy	mb	14
			Urządzenia odwadniające			

				Oczyszczenie betonowych ścieków skarpowych przy przyczółku zachodnim od strony Janek i Warszawy	m ²	12
				Przełożenie zdeformowanej części ścieku skarpowego przy przyczółku zachodnim od strony Janek	mb	20
18	3146W	Wiadukt przy Centrum Handlowym IKEA w Jankach w ciągu dawnej drogi DK8 – jezdnia lewa	Nawierzchnia jezdni	Uszczelnienie bitumiczną masą zalewową pęknięć na nawierzchni jezdni na lewym pasie ruchu	m	5
			Urządzenia odwadniające	Wymiana skorodowanego uchwyty podwieszenia rury spustowej przy filarze 2 i 3	szt.	2
				Wymiana uszkodzonej obejmy rury spustowej odwodnienia na przyczółku północnym	szt.	1
				Wymiana uszkodzonej pokrywy wpustu przy dylatacji pld.	szt.	1
				Osadzenie uszkodzonej rury spustowej sączków na przyczółkach	szt.	2
			Konstrukcja dźwigarów głównych	Naprawa spodniej powierzchni dźwigarów płytowych w strefach przydalatacyjnych (odkucie skorodowanego i odspojonego betonu, oczyszczenie zbrojenia, reprofilacja zaprawami PCC	m ²	10
			Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Wymiana (uzupełnienie) brakujących pokryw betonowych koryt odwodnieniowych u podnóża skarp przy przyczółkach	mb	5
				Wymiana uszkodzonych krawężników wokół ronda pod obiektem	mb	15
19	3146W	Wiadukt przy Centrum Handlowym IKEA w Jankach w ciągu dawnej drogi DK8 – jezdnia lewa	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Wymiana uszkodzonych słupków (2 szt.) i prowadnic (4 szt.) bariery ochronnej na chodniku	mb	16
			Urządzenia odwadniające	Wymiana uszkodzonej kształtki rury odwodnieniowej (kolano) przy filarze nr 3	szt.	1
				Wymiana uszkodzonej pokrywy wpustu	szt.	1
				Naprawa połączenia kolanka dolengo rury spustowej sączka na przyczółku pld.	szt.	1

			Konstrukcja dźwigarów głównych	Naprawa spodniej powierzchni dźwigarów płytowych w strefach przydalatacyjnych (odkucie skorodowanego i odspojonego betonu, oczyszczenie zbrojenia, reprofilacja zaprawami PCC	m ²	10
			Przyczółki	Wykonanie iniekcji pęknięcia na środkowym ciosie podłożyskowym na przyczółku pld	mb	0,6
			Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Wymiana (uzupełnienie) brakujących pokryw betonowych koryt odwodnieniowych u podnóża skarp przy przyczółkach	mb	3
				Wymiana uszkodzonych krawężników wokół ronda pod obiektem	mb	15