



Fot. Nr 1 Widok kładki na rzece Ropie od strony Bystrej



Fot. Nr 2 Widok fundamentu kładki porośniętego mchem od strony dojazdu od strony Ropicy Polskiej



Fot. Nr 3 Korozja biologiczna podkładu górnego i konstrukcji kładki- widok od spodu
Widok fundamentu pod pylon na prawym brzegu rzeki Ropy.



Fot. Nr 4 Fundament pod pylon z licznymi wykwitami solnymi i ubytkami po lewej stronie rzeki Ropy (Od strony Bystrej)



Fot. Nr 5 Widok z dojścia na kładkę z lewego brzegu rzeki (od strony Bystrej)



Fot. Nr 6 Widok podparcia pylonu i kładki na fundamencie .



Fot. Nr 7 Widok fundamentu blokowego pod kładkę i odciągi porośniętego mchem po lewej stronie rzeki Ropy