




Fot. 74 Wykonanie puszek oraz szpachlowania pod gniazdka



Fot. 75 Widok prowadzenia instalacji odgromowej po dachu obiektu





Fot. 66 Porażenie belek grzybem domowym. Stopień zawilgocenia powierzchni belki ok. 99%.



Fot. 67 Pokrycia obiektu – nad prezbiterium i nawą blacha na rąbek stojący, nad kruchtą zachodnią blacha na zwoje dachowe (rąbek okrągły)