

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU STROPU :

Płyta monolityczna współpracująca żelbetu z projektem architektonicznym, konstrukcji i posadzkowym brandżami.

1. Rozdzielenie betonu żelbetowego w celu uzyskania wymaganych rozstawów. Belki należy montować ogólnie z zgodnie z tymi RECTOR i zachowaniem minimalnej grubości

Minimalna oparcia belek

2. Ustawienie podpór montażowych. Podpory stropu należy podpierać stemplami tak, aby uzyskać ujemną strzałkę ugięcia w zakresie 2,500 do 3,000, górna ich krzywizna w kierunku w kierunku środka.

Schemat rozstawu podpór montażowych

3. Wykonanie deskowań i zbrojenia otworów w stropie (jeśli wymagane):
   - Przepusty pod kominy wentylacyjne lub instalacyjne wykonać jako uzupełnienie monolityczne.
   - Otwory o średnicy do 15 cm wykonać przepustu fibrolitowego, a grubą (PVC) rury ewentualnie przepusty fibrolitowe min. 2xgrubą ściany i gdzie przyjęcie podskuwki Ø6 co 15cm

4. Po wykonaniu posadzek na całej powierzchni stropu. Pomiędzy stropem a ścianami zapewnić bezpośrednio na ścianie.

Dylatacja posadzek

Dylatacja
Wkładka styropianowa
Wkładka styropianowa
Wkładka styropianowa