
5×45°
21
K
10°
28
V
5
50
70
1000
10
15
23
100
3×200=800
100
t=50 (HARDOX)
Ø18
103
45
-21-
t=15 (HARDOX)
230
90
1600
1395
Ø14
Ø28
3×380=1140
1420
425
520
55