
MAPA DO CELÓW REJESTRACYJNYCH
SKALA 1:500
Układ współrzędnych prostokątnych - Strefa północna 19
Układ współrzędnych wysokościowych - Kronsztad 86
Wykaz kierunkowych: 4.3.03.30.03.1, 4.3.03.30.03.2, 4.3.03.30.04.1, 4.3.03.30.04.2, 4.3.03.30.05.3, 4.3.03.30.05.4, 4.3.03.30.06.3, 4.3.03.30.06.4
Wykaz tachimetryczny: 4.3.03.30.03.1, 4.3.03.30.03.2, 4.3.03.30.04.1, 4.3.03.30.04.2, 4.3.03.30.05.3, 4.3.03.30.05.4, 4.3.03.30.06.3, 4.3.03.30.06.4
Wykaz reperów: 4.3.03.30.03.1, 4.3.03.30.03.2, 4.3.03.30.04.1, 4.3.03.30.04.2, 4.3.03.30.05.3, 4.3.03.30.05.4, 4.3.03.30.06.3, 4.3.03.30.06.4
Wykaz punktów granicznych: 4.3.03.30.03.1, 4.3.03.30.03.2, 4.3.03.30.04.1, 4.3.03.30.04.2, 4.3.03.30.05.3, 4.3.03.30.05.4, 4.3.03.30.06.3, 4.3.03.30.06.4
Wykaz punktów osnowy: 4.3.03.30.03.1, 4.3.03.30.03.2, 4.3.03.30.04.1, 4.3.03.30.04.2, 4.3.03.30.05.3, 4.3.03.30.05.4, 4.3.03.30.06.3, 4.3.03.30.06.4
Wykaz punktów pomiarowych