

Zestawienie prac konserwacyjnych na obiektach mostowych w drogach powiatowych

Lp.	Numer drogi	Lokalizacja	Element	Zakres prac	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek
1	3115W	Kładka dla pieszych przez rz. Utratę w Pęcicach Małych	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Wykonanie renowacji antykorozyjnej powłoki malarskiej – całkowita wymiana powłoki nawierzchniowej na balustradach	m	45
			Konstrukcja pomostu	Wymiana skorodowanych blach osłonowych chroniących czoła pomostu drewnianego nad belkami gzymsowymi	m <sup>2</sup>	4
			Łożyska	Usunięcie zanieczyszczeń z łożysk elastomerowych Wykonanie nowej antykorozyjnej powłoki malarskiej na blachach dolnych łożysk	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,1 2,5
2	3115W	Most przez rz. Utratę w Pęcicach Małych	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Wykonanie naprawy ubytków betonu górnej powierzchni poboczy technicznych	m <sup>3</sup>	0,8
3	3116W	Wiadukt nad torami kolejowymi WKD w Pruszkowie	Nasypy i skarpy	Uzupełnienie ażurowych płyt betonowych stanowiących umocnienie skarp	m <sup>2</sup>	5
			Nawierzchnia jezdni	Uszczelnienie poprzecznych pęknięć nawierzchni w strefie dylatacji od strony Pęcic	m	7
			Nawierzchnia chodników, krawężniki	Uzupełnienie lokalnych ubytków nawierzchni żywicznej	m <sup>2</sup>	7
			Konstrukcja pomostu	Wymiana wkładek uszczelniających w szczelinach dylatacyjnych płyty wspornika chodnika	mb	28
			Schody	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na balustradach przy schodach skarpowych	m <sup>2</sup>	6

4	3130W	Wiadukt nad torami kolejowymi PKP w Piastowie	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Naprawa miejscowa nawierzchni żywicznej chodnika w prześle 6-7 po stronie wschodniej	m <sup>2</sup>	0,20
			Urządzenia odwadniające	Wymiana odspojonego pasa nawierzchni żywicznej o szer. ok. 30 cm przy krawężnikach chodnika wschodniego o długości ok. 50 m	m <sup>2</sup>	15
				Naprawa rozszczelnionej rury spustowej odwodnienia na filarze rozdzielczym nr 7 (strona zachodnia)	szt.	1
				Uzupełnienie brakujących pokryw czyszczaków w rurach spustowych – filar nr 2 i przyczółek pld.	szt.	4
			Urządzenia obce	Uzupełnienie zniszczonych (złamanych)rurek odpływowych sączków przy przyczółku południowym	szt.	2
Wymiana uszkodzonej kratki wpustu przy filarze rozdzielczym nr 7 po stronie zachodniej	szt.	1				
			Renowacja powłok malarskich na metalowych elementach instalacji oświetleniowej	%	100	
5	3142W	Most przez rz. Utratę w Pruszkowie	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Naprawa nawierzchni z kostki betonowej nad przyczółkiem prawobrzeżnym od strony wody górnej	m <sup>2</sup>	0,5
			Urządzenia odwadniające	Uszczelnienie złącza kolektora zbiorczego przy przyczółku prawobrzeżnym od strony wody górnej	szt.	1
				Naprawa wieszaka kolektora zbiorczego przy przyczółku lewobrzeżnym	szt.	1
				Udrożnienie wpustów mostowych wraz z oczyszczeniem osadników	szt.	4
6	3145W	Most przez rz. Raszynkę w Raszynie	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Naprawa nawierzchni żywicznej na chodniku – kierunek do Janek	m <sup>2</sup>	3
			Balustrady, bariery ochronne, osłony	Przełożenie zapadniętej kostki chodników w strefach skrzydeł przyczółków	m <sup>2</sup>	12
				Wykonanie antykorozyjnych zabezpieczeń balustrad	mb	28

				Wymiana zdeformowanych odcinków bariery ochronnej przy zjeździe w kierunku Janek	mb	8
			Konstrukcja dźwigarów głównych	Wykonanie reprofilacji krawędzi płytowego dźwigara głównego od strony wody górnej	m <sup>3</sup>	0,3
				Wykonanie nowego uszczelnienia dylatacji podłużnych pomiędzy poszczególnymi częściami ustroju nośnego mostu	mb	25,5
			Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Naprawa bocznych powierzchni dźwigarów płytowych w strefie dylatacji podłużnych	m <sup>3</sup>	5
				Uporządkowanie przestrzeni koryta rzeki pod mostem – usunięcie zanieczyszczeń oraz ponowne ułożenie kamiennego zabezpieczenia ścian przyczółków przed rozmyciem	m <sup>2</sup>	200