


WSCHODNIA

FILAR SCHODÓW WYKOŃCZONY BARDZO
MOCNYM TYNKIEM CEMENTOWYM
NASTĘPUJE DEGRADACJA CEGŁY KRATÓWKI

COKÓŁ WYKOŃCZONY BARDZO
MOCNYM TYNKIEM CEMENTOWYM



PÓŁNOCNA

TYNK NA MURKU SCHODÓW
ODSPOJONY, NASTĘPUJE DEGRADACJA CEGIEŁ

COKÓŁ WYKOŃCZONY BARDZO
MOCNYM TYNKIEM CEMENTOWYM



ZACHODNIA - FRONTOWA