

Pionki, dnia 20.11.2023

Zn.spr.: ZGO.270.4.9.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania „Remont drogi leśnej z kruszywa łamanego nr inw. 220/581 (Dojazd pożarowy nr 209) zlokalizowanej na terenie leśnictwa Podgóry”

Zamawiający, na mocy art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień do treści SWZ.

Pytania:

1. Zgodnie z zapisem w uproszczonej dokumentacji "Inwentaryzację uszkodzeń nawierzchni drogi sporządzono podczas wizji w terenie w dniu 23.05.2023r." Czy w przypadku powstania po tym dniu nowych uszkodzeń wymagających remontu Zamawiający zwiększy ilość m² w pozycji nr 1 "remont pojedynczych wybojów" kosztorysu ofertowego zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania placu budowy. Prosimy również o podanie pikietażu i wymiarów wybojów zainwentaryzowanych w dniu 23.05.2023r.

2. W poz. nr 8 "zawyżone pobocza" tabeli znajdującej się na 4 str. Uproszczonej dokumentacji w kol. "powierzchnie" zapisano obmiar 0,75m x 3 307m x 2 (co daje powierzchnię równą 4 960,5 m²) natomiast w przedmiarze robót w poz. nr 10 "ścięcie poboczy" widnieje obmiar 430 x 0,75 x 2 co daje powierzchnię równą 645 m², jednak w kol. "suma" wstawiono wartość 435 m². Prosimy o wyjaśnienie, który z powyższych zapisów jest prawidłowy i jaka powierzchnia zawyżonych poboczy podlega ścięciu, oraz o podanie pikietażu w którym Zamawiający zleca wykonanie ścinki.

3. W poz. nr 11 "uzupełnienie poboczy" w przedmiarze robót widnieje obmiar 2 877 x 0,75 x 2

co daje powierzchnię 4 315,5 m², jednak w kol. "suma" wstawiono wartość 1692 m². Prosimy o wyjaśnienie, który z powyższych zapisów jest prawidłowy i jaka powierzchnia poboczy będzie podlegała uzupełnieniu, oraz o podanie pikietażu w którym Zamawiający zleca wykonanie tegoż uzupełnienia.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Pozycja nr 1 w przedmiarze „Remont pojedynczych wybojów mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na gr. 9,0 cm wraz z zagęszczeniem” nie powinna występować. Przy wycenie ofertowej robót nie należy jej uwzględniać.

Jednocześnie zapisy w pozostałej części dokumentacji dotyczące tego asortymentu robót nie obowiązują.

Ad. 2

Prawidłowy zapis poz. 8 w tabeli znajdującej się na str. 4 dokumentacji powinien wynosić: 8. 0+090 - 1+508. Zawyżone pobocza Strona lewa i prawa 0,75m x 1418m x2 W przedmiarze robót w pkt. 5, poz. 10, kolumna 5 „Suma”, jest wartość: 435,00 powinna być wartość: 2 127,00.

Ad. 3

W przedmiarze robót w pkt. 5, poz. 11, kolumna 5 „Suma”, wartość 1692m² jest prawidłowa. W kolumnie 3 „Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych” jest wartość obmiaru: 2877*0,75*2 powinna być wartość: 1128*0,75*2. Uzupełnienie poboczy należy wykonać w miejscu realizacji „Remontu powierzchniowego na całej szerokości jezdni”, patrz poz. 2 i 3 przedmiaru ,.od km 0+380 do km 1+508.

W związku z powyższymi omyłkami Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót.

Z poważaniem
Tomasz Sot
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kozienice,
3. ZGO-1 a/a.