


OZNACZENIE I RODZAJ USZKODZENIA		BETON	DREWNO	CEGLA	KAMIEŃ	STAL			GUMA	ASFALT	GRUNT	TWORZYWO SZTUCZNE
						KONSTRUKCYJNA	SPRĘŻAJĄCA	ZEROJENIOWA				
N	Zanieczyszczenia	NB	ND	NC	NK	NS	NP	–	NG	NA	NT	NM
W	Wegetacja roślin	WB	WD	WC	WK	WS	–	–	WG	WA	WT	WM
C	Przecieki wody	CB	CD	CC	CK	CS	CP	–	CG	CA	CT	CM
O	Osady lub wykwity	OB	OD	OC	OK	OS	OP	–	OG	–	–	OM
A	Zanieczyszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych	AB	AD	AC	AK	AS	AP	AZ	–	–	–	–
K	Korozja gnicie starzenie	KB	KD	KC	KK	KS	KP	KZ	KG	KA	–	KM
R	Zarysowania i pęknięcia	RB	RD	RC	RK	RS	RP	RZ	RG	RA	–	RM
L	Uszkodzenia łączników	LB	LD	LC	LK	LS	LP	LZ	LG	–	–	LM
D	Deformacje	DB	DD	–	–	DS	DP	DZ	DG	DA	–	DM
P	Przemieszczenia, osiadanie	PB	PD	PC	PK	PS	PP	PZ	PG	PT	–	PM
B	Zablokowanie, ograniczenie ruchu	BB	BD	–	–	BS	BP	–	BG	–	–	BM
U	Ubytki, braki lub erozja materiału	UB	UD	UC	UK	US	UP	UZ	UG	UA	UT	UM
Z	Zniszczenie struktury materiału	ZB	ZD	ZC	ZK	ZS	ZP	ZZ	ZG	ZA	–	ZM

Zmiana	Opis zmiany	Data
<div><div></div><div><div>Firma Inżynierska</div><div>GF—MOSTY</div></div><div>ul. Dąbrowskiego 40 41–940 Piekary Śląskie ul. Kościelna 63 41–103 Siemianowice Śląskie</div></div>		
ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH UL. LECHICKA 24 40–609 KATOWICE		
ZADANIE: WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO CZĘŚĆ 1		
OBIEKT: MOST DROGOWY W/C DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 (UL. ŻYWIECKA) NAD RZEKĄ KOSZARAWA W MIEJSCOWOŚCI PEWEL MAŁA		
TYTUŁ RYSUNKU: INWENTARYZACJA USZKODZEŃ WIDOK Z BOKU (OD DOLNEJ WODY)		RYSUNEK NR: U.02
PROJEKTANT:	MGR INŻ. GRZEGORZ FREJ UPR.BUD. 33/98	SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. JAN MALORDY UPR.BUD. SLK/1504/P00M/07	DATA: PAŹDZIERNIK 2020