



Bydgoszcz, dnia 14.05.2024r.

USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. 13/05/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. Spółdzielcza 13 dotyczy lokalu nr: 1

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **B6** odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....**kotła gazowego**

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

2. Urządzenie(a)podłączone jest (są) prawidłowo—nieprawidłowo
(podać rodzaj urządzenia)

3. Urządzenie(a)działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

kocioł gazowy umieścić w pomieszczeniu kuchni, odprowadzanie spalin umieścić w kanale B6

(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni i łazienki działa w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)



MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830



Bydgoszcz, dnia 14.05.2024r.

USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. 11/05/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. Spółdzielcza 13 dotyczy lokalu nr: **2**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

- ~~1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA~~
- ~~2. USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
- ~~3. USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **E5** podłączony do kotła gazowego odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....**kotła gazowego po jego wymianie**

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyn)

2. Urządzenie(a) podłączone jest (są) prawidłowo — nieprawidłowo
(podać rodzaj urządzenia)

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

Zlikwidować wentylator mechaniczny z łazienki w kanale E10.

Zlikwidować nasadę typu turbo-went za głowicy przewodu E1 – wentylacja kuchni.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni i łazienki działa w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)



MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830



USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. 14/05/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. Spółdzielcza 13 dotyczy lokalu nr: **3**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **F2** odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....**kotła gazowego**

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyn)

2. Urządzenie(a) podłączone jest (są) prawidłowo — nieprawidłowo
(podać rodzaj urządzenia)

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

kocioł gazowy umieścić w pomieszczeniu kuchni, odprowadzanie spalin umieścić w kanale F2, po dawnym piecu kaflowym.

Zlikwidować nasady kominowe typu turbo-went z przewodów D1 i D7.

(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni i łazienki działa w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.



MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830



USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. 15/05/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. Spółdzielcza 13 dotyczy lokalu nr: **4**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **B5** odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....**kotła gazowego**

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

2. Urządzenie(a) podłączone jest (są) prawidłowo — nieprawidłowo
(podać rodzaj urządzenia)

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

kocioł gazowy umieścić w pomieszczeniu kuchni, odprowadzanie spalin umieścić w kanale B5,
(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni i łazienki działa w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:
Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)



MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830



USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. 12/05/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. Spółdzielcza 13 dotyczy lokalu nr: 5

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

- ~~1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA~~
- ~~2. USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
- ~~3. USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **E7** podłączony do kotła gazowego odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....**kotła gazowego po jego wymianie**

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

2. Urządzenie(a) podłączone jest (są) prawidłowo — nieprawidłowo
(podać rodzaj urządzenia)

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

Brak uwag.

(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni i łazienki działa w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)



MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830



Bydgoszcz, dnia 14.05.2024r.

USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. 16/05/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. Spółdzielcza 13 dotyczy lokalu nr: **6**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **D6** odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....**kotła gazowego**

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyn)

.....

2. Urządzenie(a) podłączone jest (są) prawidłowo – ~~nieprawidłowo~~
(podać rodzaj urządzenia)

.....

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

.....

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

kocioł gazowy umieścić w pomieszczeniu kuchni, odprowadzanie spalin umieścić w kanale D6,
(wymien sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni i łazienki działa w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poz z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.


UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.

Spółdzielcza 13



m1	B1	łazienka went
m1	B6	proponowany przewód spalinowy
m1	B7	kuchnia went
m2	E1	kuchnia went
m2	E5	proponowany przewód spalinowy
m2	E10	łazienka went
m3	D1	łazienka went
m3	D7	kuchnia went
m3	F2	proponowany przewód spalinowy
m4	B2	łazienka went
m4	B5	proponowany przewód spalinowy
m4	B8	kuchnia went
m5	E2	kuchnia went
m5	E7	proponowany przewód spalinowy
m5	E8	łazienka went
m6	D2	łazienka went
m6	D8	kuchnia went
m6	D6	proponowany przewód spalinowy