


ELEWACJA PÓŁNOCNA




ELEWACJA POŁUDNIOWA

Uwagi:


- stolarka okienna oznaczona na czerwono przewidziano do wymiany na nowe
- balustrady balkonowe przewidziano do remontu
- rynny i rury spustowe przewidziano do demontażu i wymiany na nowe

UWAGA:
ZABRANIA SIĘ WYKONAWCY
STOSOWANIA ROZWIĄZAŃ I
MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2				
ADRES INWESTYCJI: obręb:Moryń 3 numer działki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryń				
INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU				
FAZA: INWENTARYZACJA				
Opracowali:		nr upr.	data.	podpisy
Projektował:	prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun	upr. nr 4/Sz/99	08/2020	
Opracował:	mgr inż. Mirosław Strugarek	upr nr 52/Sz/92		
Opracował:	mgr inż. arch.Radosław Jach			
Temat rysunku: ELEWACJE PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA		Skala: 1:100		Nr: 10/i



ELEWACJA PÓŁNOCNA




ELEWACJA POŁUDNIOWA

Uwagi:


- stolarka okienna oznaczona na czerwono przewidziano do wymiany na nowe
- balustrady balkonowe przewidziano do remontu
- rynny i rury spustowe przewidziano do demontażu i wymiany na nowe

UWAGA:
ZABRANIA SIĘ WYKONAWCY
STOSOWANIA ROZWIĄZAŃ I
MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2				
ADRES INWESTYCJI: obręb:Moryń 3 numer działki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryń				
INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU				
FAZA: INWENTARYZACJA				
Opracowali:		nr upr.	data.	podpisy
Projektował:	prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun	upr. nr 4/Sz/99	08/2020	
Opracował:	mgr inż. Mirosław Strugarek	upr nr 52/Sz/92		
Opracował:	mgr inż. arch.Radosław Jach			
Temat rysunku: ELEWACJE PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA		Skala: 1:100		Nr: 10/i



ELEWACJA PÓŁNOCNA




ELEWACJA POŁUDNIOWA

Uwagi:


- stolarka okienna oznaczona na czerwono przewidziano do wymiany na nowe
- balustrady balkonowe przewidziano do remontu
- rynny i rury spustowe przewidziano do demontażu i wymiany na nowe

UWAGA:
ZABRANIA SIĘ WYKONAWCY
STOSOWANIA ROZWIĄZAŃ I
MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2				
ADRES INWESTYCJI: obręb:Moryń 3 numer działki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryń				
INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU				
FAZA: INWENTARYZACJA				
Opracowali:		nr upr.	data.	podpisy
Projektował:	prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun	upr. nr 4/Sz/99	08/2020	
Opracował:	mgr inż. Mirosław Strugarek	upr nr 52/Sz/92		
Opracował:	mgr inż. arch.Radosław Jach			
Temat rysunku: ELEWACJE PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA		Skala: 1:100		Nr: 10/i



ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA POŁUDNIOWA

Uwagi:

- stolarka okienna oznaczona na czerwono przewidziano do wymiany na nowe
- balustrady balkonowe przewidziano do remontu
- rynny i rury spustowe przewidziano do demontażu i wymiany na nowe

UWAGA:
ZABRANIA SIĘ WYKONAWCY
STOSOWANIA ROZWIĄZAŃ I
MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2				
ADRES INWESTYCJI: obręb:Moryń 3 numer działki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryń				
INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU				
FAZA: INWENTARYZACJA				
Opracowali:		nr upr.	data.	podpisy
Projektował:	prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun	upr. nr 4/Sz/99	08/2020	
Opracował:	mgr inż. Mirosław Strugarek	upr nr 52/Sz/92		
Opracował:	mgr inż. arch.Radosław Jach			
Temat rysunku: ELEWACJE PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA		Skala: 1:100		Nr: 10/i