

Wstęp

Niniejszy dokument opisuje czyszczenie oraz konserwację Folii okiennych 3M™. Folie okienne mają inną twardość powierzchni niż szkło. Podczas czyszczenia folii okiennych 3M™ należy przestrzegać poniższych instrukcji.

Przyczepność zainstalowanych folii okiennych

Całkowita przyczepność folii okiennych 3M™ jest osiągana po 140 dniach, w zależności od rodzaju i grubości folii. Wszystkie folie potrzebują czasu, aby mocno związać się ze szkłem. Dlatego zalecamy odczekanie co najmniej 30 dni po montażu przed myciem folii okiennych.

Średni czas potrzebny do osiągnięcia całkowitej przyczepności folii okiennych po aplikacji na mokro na szkło

Wewnętrzne folie okienne 3M™	Średni czas do osiągnięcia pełnej przyczepności w dniach powyżej 18°C i przy suchych warunkach
Wewnętrzne Prestige	8 – 10
Ultra Prestige S70	100
Wewnętrzne Sun Control Interior	20
Ultra Night Vision S25	60
Daylight Redirecting Film (DRF)	80
All Seasons	30
Thinsulate	30
Safety S40 Window Film	30
Wewnętrzne Safety S70 Window Film	60
Wewnętrzne Safety S80 Window Film	100
Wewnętrzne Safety S140 Window Film	140
Ultra S600	30
Ultra S800	60
Anti Graffiti AG4	30
30PL Privacy Film	20

Zewnętrzne folie okienne 3M™	Średni czas do osiągnięcia pełnej przyczepności w dniach powyżej 18°C i przy suchych warunkach
Zewnętrzne Sun Control	20
Zewnętrzne Prestige	8 – 10
Zewnętrzne folie okienne Safety S40	60
Zewnętrzne folie okienne Safety S70	100
Wewnętrzne/zewnętrzne Silver Plastic	20

Wewnętrzne folie okienne

Nie należy czyścić folii okiennych bez użycia mokrych środków czyszczących.

Należy użyć środka czyszczącego przeznaczonego do wysokiej jakości powierzchni szklanych. Środek czyszczący musi być wilgotny i nieścierny, o pH między 6 a 8 (ani silnie kwaśny, ani silnie zasadowy).

Okna należy czyścić większą ilością wody niż zwykle, aby kurz i brud zostały zmyte, a nie rozarte. Nadmierne pocieranie może zarysować powierzchnię folii.

Należy używać profesjonalnych narzędzi do czyszczenia okien, takich jak wycieraczki do szyb lub gąbki niepozostawiające zarysowań.

Nie wolno używać twardych gąbek, ściereczek ani włosia.

Nie wolno używać ściereczek z mikrofibry!



W przypadku stosowania wycieraczek do szyb, należy upewnić się, że krawędź wycieraczki jest czysta i nie rysuje folii.

Folie okienne nie mogą być później polerowane.

Zewnętrzne folie okienne

Należy czyścić elementy zewnętrzne Prestige raz w roku.

Metalizowane folie okienne należy czyścić dwa razy w roku za pomocą przemysłowej myjki wysokociśnieniowej z szeroką regulowaną dyszą.

Nieczyszczone metalizowane folie zewnętrzne tracą swoje właściwości odbłaskowe i stają się nieprzezroczyste. Wzrasta stosunek pochłoniętego ciepła do całkowitej energii słonecznej, co może prowadzić do pęknięć w metalizacji.

Uwagi

Ważne: Ten biuletyn zawiera wyłącznie informacje techniczne.

Wszystkie kwestie dotyczące gwarancji i odpowiedzialności związane z tym produktem podlegają warunkom sprzedaży, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, w stosownych przypadkach.

Przed użyciem użytkownik musi określić dostosowanie produktu do jego wymaganego lub zamierzonego zastosowania oraz przyjmuje na siebie wszelkie związane z tym ryzyko i odpowiedzialność.

3M i Scotch są znakami towarowymi firmy 3M Company. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Użycie znaków towarowych i nazw marek w niniejszym biuletynie jest oparte na standardach amerykańskich. Normy te mogą się różnić w poszczególnych krajach poza USA.

Odpowiedzialny za ten biuletyn techniczny
3M Deutschland GmbH
Laboratorium Rozwiązań Komercyjnych
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Niemcy

3M United Kingdom PLC
Commercial Solutions Division
Cain Road
Bracknell, RG12 8HT UK
www.3m.co.uk/graphics-and-signage-uk/

© 3M 2020. All rights reserved.

3M Ireland (Dublin)
The Iveagh Building
The Park, Carrickmines
Dublin 18
Ireland
www.3m.co.uk/graphics-and-signage-uk/