

Wytyczne projektowe wraz z zakresem zadania

Wymiana i remont stolarki okiennej

Zakres wymiany i remontu stolarki okiennej

Zestawienie stolarki okiennej do wymiany i remont w budynku DK						
Lp	Nr okna	lokalizacja	wymiary	ilość	Zakres prac	Kolor
Elewacja ogrodowa - wschodnia						
1	OK36	Poddasze	2,25 m2	1 szt	<u>Nowe</u> Stolarka drewniana - sosna warstwowo z mikroczep. Szyba: podwójna, zestaw jednokomorowy 4x16x4 Klamki: stal nierdzewna Nakładka na słupek SP1 Nakładka na ślepię S2 Okapnik O Szpros pełny SZ1	Zielony od zewnątrz (NCS YS5030 G30Y) Kość słoniowa od wewnątrz
2	OK37	Poddasze	4,99 m2	2 szt	<u>Nowe</u> Stolarka drewniana - sosna warstwowo z mikroczep. Szyba: podwójna, zestaw jednokomorowy 4x16x4 Klamki: stal nierdzewna Nakładka na słupek SP1 Nakładka na ślepię S2 Okapnik O Szpros pełny SZ1	Zielony od zewnątrz (NCS YS5030 G30Y) Kość słoniowa od wewnątrz
3	OK38	Poddasze	1,69 m2	1 szt	<u>Nowe</u> Stolarka drewniana - sosna warstwowo z mikroczep. Szyba: podwójna, zestaw jednokomorowy 4x16x4 Klamki: stal nierdzewna Nakładka na słupek SP1 Nakładka na ślepię S2 Okapnik O Szpros pełny SZ1	Zielony od zewnątrz (NCS YS5030 G30Y) Kość słoniowa od wewnątrz
4	OK1	Piwnica	13,99 m2	8 szt	<u>Nowe</u> Stolarka drewniana - sosna warstwowo z mikroczep. Szyba: podwójna, zestaw jednokomorowy 4x16x4 Klamki: stal nierdzewna Nakładka na słupek SP1 Nakładka na ślepię S2 Okapnik O Szpros pełny SZ1	Zielony od zewnątrz (NCS YS5030 G30Y) Kość słoniowa od wewnątrz
5	OK32, OK32a	Parter	12,00 m2	4 szt	Remont (uzupełnienie uszczelnienia istniejących szyb w ramach drewnianych silikonem szklarskim, malowanie, szklenie)	Zielony od zewnątrz (NCS YS5030 G30Y) Kość słoniowa od wewnątrz
SUMA OKIEN				16 szt		

Zakres prac:

- 1) roboty przygotowawcze: zabezpieczenie istniejących urządzeń i wyposażenia pomieszczeń (zabezpieczenia folią),
- 2) wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne (wg załączonych wytycznych projektowych) – numery okien OK1, OK36, OK37, OK38,
- 3) wymiana parapetów wewnętrznych,
- 4) remont parapetów zewnętrznych z kształtek klinkierowych,
- 5) remont okien (szklenie ram gotowymi szybami, uzupełnienie uszczelnienia szyb, dwukrotne malowanie farbą stolarki okiennej dwustronne i innych elementów wg wytycznych projektowych – numery okien OK32, OK32a),
- 6) roboty malarskie (gładzie gipsowe, dwukrotne malowanie wg załączonych wytycznych projektowych),
- 7) odnowienie detali na elewacji budynku (przy oknach),
- 8) remont balustrady przy oknach OK1 (czyszczenie i malowanie balustrad),
- 9) roboty wykończeniowe: usunięcie zabezpieczeń istniejących urządzeń i wyposażenia pomieszczeń z jednoczesnym umyciem zabrudzonych powierzchni,
- 10) wywóz i utylizacja gruzu,
- 11) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
- 12) wszystkie inne prace towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Kierownik
Biura Inwestycji Kubaturowych
Elżbieta Skrzypek