

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240717 26.07.2024

WŁAŚCICIEL Komenda Woj. Policji FIRMA
 SIENKIEWICZA 65 15-003 BIAŁYSTOK
 SYGNATURA PL2024071782608 RODZ. SZK OC

MARKA VW TRANSPORTER T6.1 FURGON
 NUMER VIN WV1ZZZ7HZMX012521 NR REJ. ██████████ KOD TYPU 06 1D 10

WERSJA OD 02.2021 DRZWI ODSUW P DRZWI TYLU BEZ OKIEN
 WYPOSAŻENIE LUSTERKO B ASFER OKNO ODS P UKŁ KLIMAT PRZ
 OSZKŁ T CIEMNE BARWI ŚWIATŁO JAZDY DZIENN ONLINE ENTERTAINMENT
 CENTRALNE ZAMYKANIE LUSTERKO ZEWN ELEKTR 4 GŁOSNIKI
 EKTRAN 6,5 CALA PRZYŁĄCZE USB/AUX REFLEKTORY P-MGIELNE
 POMOC PRZY PARKOW TY POSZ SIEDZEN - TEKST KONS DOD TABL ROZDZ
 WYCIERACZ SZYB FEMSA ALTERNATOR 160-250A UKŁAD STOP-START
 1968 CCM 110 KW KAMERA JAZDY W TYŁ 7-BIEG DSG
 AKUMULATOR 12V/92Ah PODWOZIE KMOFORTOWE AIRBAG KIER/PASAZERA
 205/65 R16C 8PR OBRĘCZ 6,5 J X 16 KOŁO ZAPASOWE
 SCIANA DZIAŁ POLWYS CZYNN CHŁODZ R1234YF NORMA SPALIN EU6 CI
 AIRB GŁOWY/BOCZ PRZ WYKŁ WEWN WŁOKNO DRZ KABINA POJEDYNCZA
 ROZSTAW OSI 3000 MM DOP MASA CAŁK 3200KG

SERWIS- SERVICE (QI8)
 OPCJE

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 = ██████████ PLN/RBG
 CENA/KL 2 = ██████████ PLN/RBG
 CENA/KL 3 = ██████████ PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ	KL	JC	OPER. CENA
57 51 19 00 DRZWI PRZ P WYBUD/WBUDOWANIE	2	8	██████████
70 59 19 00 WYKŁADZINA DRZWI PRZ P WYBUD/WBUD	2	5	██████████
57 51 55 50) DRZWI PRZ P WYMIENIĆ (DRZWI I WYKŁADZINA DRZWI WYBUDOWANE) OBEJMUJE: OSPRZĘT PRZEŁOŻYĆ	2	17	██████████
58 65 19 06 DRZWI PRZESUWNE P WYB/WBUD OBEJMUJE: OGRANICZNIK DRZWI WYB/WBUD	2	5	██████████
58 86 19 00) NAKŁADKA SZYNY PROWADZACEJ P WYB/WBUD (LAMPY TYL WYBUDOWANA)	2	2	██████████
58 92 19 00) USZCZELKA DRZWI ODSUW P WYB/WBUD	2	1	██████████
70 73 19 03 WYKŁADZINA DRZWI PRZESUW P WYB/WBUD	2	3	██████████
58 68 19 50 KLAMKA DRZWI ODSUWANYCH P WYBUD/WBUD	2	1	██████████
85 65 19 ZAX OSŁONA ODPOWIETRZ P WYB/WBUD	2	2	██████████
BRAK NR FOLIA OCHRONNA WNEKI KOŁA T P NAKLEJENIE	2	2	██████████
63 69 19 06 OSŁONA ZDERZAKA T WYB/WBUD OBEJMUJE: LAMPY T WYB/WBUD	2	6	██████████
70 50 19 00 WYKŁADZINA STOPNIA T P WYB/WBUD	2	3	██████████
44 05 19 00 KOŁO T P WYB/WBUD	1	2	██████████
BN okleina WYB-WBUD/WYMIANA	1*	4*	██████████
BN okleina WYB-WBUD/WYMIANA	1*	4*	██████████
BN okleina WYB-WBUD/WYMIANA	1*	4*	██████████

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY		NR PL20240717	26.07.2024	
R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA	10 JC=1 RBG	CENA/KL 1 = [REDACTED]	PLN/RBG
			CENA/KL 2 = [REDACTED]	PLN/RBG
			CENA/KL 3 = [REDACTED]	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE		KL	JC	OPER. CENA
KOD CZ				
2062	DRZWI ODS P D NAPRAWA	3	60*	[REDACTED]
3604	SCIANA BOCZNA T P D NAPRAWA	3	25*	[REDACTED]

51 01 75 00)	CZESC NADWOZIA KONSERW PRZESTRZ ZAMKN	3	2	[REDACTED]
51 01 75 50	DRZWI P KONSERWACJA PRZESTRZENI ZAMKN. (OPERACJA SCALONA)	3	1	[REDACTED]
51 01 75 50	DRZWI ODSUWANE P KONSERW PRZESTRZ ZAMKN (OPERACJA SCALONA)	3	1	[REDACTED]
51 01 75 50	ŚCIANA BOCZ TYL P KONSERW PRZEKR ZAMKN (OPERACJA SCALONA)	3	1	[REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
1482	DRZWI PRZ P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	20
2062	DRZWI ODS P D	ODNOWA LAKIERU	20
3604	SCIANA BOCZNA T P D	ODNOWA LAKIERU	14

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	KOSZT.MAT.
1482	DRZWI PRZ P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	[REDACTED]
2062	DRZWI ODS P D	ODNOWA LAKIERU	[REDACTED]
3604	SCIANA BOCZNA T P D	ODNOWA LAKIERU	[REDACTED]

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER. CENA
WSPÓLCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG		
CZAS LAKIEROWANIA	54	
PRZYGOTOWANIE METAL	23	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	77	[REDACTED]

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO	CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ	[REDACTED]
ODNOWA LAKIERU	[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA METAL	[REDACTED]
WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA 65.00 %	[REDACTED]


Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240717 26.07.2024

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.07.2024 / 07

KOD CZĘŚĆ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
1482	DRZWI PRZ P	7LA 831 056 B	
1512	WYTŁUM DRZWI PRZ P	D 378500A2	
3678	FOLIA OCHR NADKOL TP	7H3 853 932	
1000	okleina	drzwi PP	
1000	okleina	drzwi przes. P	
1000	okleina	błotnika TP	



Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240717

26.07.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA				PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG					
RAZEM KL 1	14 JC X		PLN/RBG		
RAZEM KL 2	55 JC X		PLN/RBG		
RAZEM KL 3	85 JC X		PLN/RBG		
RAZEM ROBOCIZNA					
KOSZTY DODATKOWE					
KONS. PROFILI ZAMKN					
TOTAL CL 3	5 JC X	61.00	PLN/RBG		
RAZEM KOSZTY DODATKOWE					
LAKIEROWANIE					
KOSZTY ROBOCIZNY					
KOSZTY MATERIAŁU					
RAZEM LAKIEROWANIE					
CZĘŚCI ZAMIENNE					
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE					
WARTOŚĆ BEZ VAT					
VAT 23.00 %					
WARTOŚĆ Z VAT					

W wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA

)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 32035700

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ

T AUTOMOTIVE GMBH

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

I = CZĘŚĆ(I) IDENT.

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240717

Pojazd: VW TRANSPORTER T6.1 FURGON
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / WV1ZZZ7HZMX012521
 Data pierwszej rejestracji: 2021-05-06 Rok produkcji: 2021
 Przebieg (podany): 142 745 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
1482	DRZWI PRZ P	7LA 831 056 B	0	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1512	FOLIA WEW DRZ PRZ L	D 378500A2	0	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
3678	FOLIA OCHR NADKOL TP	7H3 853 932	0	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1000	okleina	drzwi PP	0	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1000	okleina	drzwi przes. P	0	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1000	okleina	błotnika TP	0	Pomoc Non Stop	[REDACTED]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
Dotyczy: DRZWI PRZ P, FOLIA WEW DRZ PRZ L, FOLIA OCHR NADKOL TP

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robociznogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 5 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX