

## ŚWIADECTWO SPRAWDZENIA

Oznaczenie TAG: L1-S05-MOV-433

### Dane zaworu

Rodzaj	Napęd AUMA	Producent	AUMA
Typ	AUMA SA 14.6-F14	Klasa	
Model	00R1BB-1E1 000	NF	13285891
Rok produkcji		Nr seryjny	2314MD85914

### Wynik sprawdzenia

Lp	Zakres sprawdzenia	Wynik
1	Poprawność działania napędu	Negatywny
2	Szczelność uszczelnień	Pozytywny
3	Układ elektryczny	Pozytywny
4	Poprawność działania zaworu	Pozytywny

### Dodatkowe czynności / Uwagi:

Źle dobrane momenty ustawień do specyfikacji zaworu.

- zła nastawa siłownika
- uszkodzony zawór – wskazanie do remontu
- zacinający się trzpień
- nadmierne zużycie grzyba spowodowane przekroczeniem momentów
- zalecane zakup i wymiana zestawu naprawczego do zaworu
- w smarze śladowe ilości wody – zalecany nowy smar i wymiana uszczelnień