


LINIE PRODUKCYJNE AKF NA HALI 1 I 3

[ZDJĘCIE 1]




- uziemienie rurociągu odpylającego węgiel
- wykonanie pomiarów ciągłości uziemienia
- w przypadku konieczności; zastosowanie połączeń wyrównawczych

- uziemienie rurociągu odpylającego węgiel --
wykonanie pomiarów

- uziemienie rurociągu transportującego węgiel
- wykonanie pomiarów ciągłości uziemienia

[ZDJĘCIE 2]




- uziemienie rurociągu odkurzającego do urządzenia TBH -
pomiar ciągłości uziemienia
- w przypadku konieczności;
zastosowanie połączeń wyrównawczych

Przykład

[ZDJĘCIE 3]

- inwentaryzacja wykonanych połączeń, - - ewentualna korekta,
- wykonanie pomiarów ciągłości uziemienia,
- w przypadku braku ciągłości; zastosowanie połączeń wyrównawczych



Przykład

[ZDJĘCIE 4]

- inwentaryzacja wykonanych połączeń, - ewentualna korekta,
- wykonanie pomiarów ciągłości uziemienia,
- w przypadku braku ciągłości; zastosowanie połączeń wyrównawczych





[ZDJĘCIE 5]



[ZDJĘCIE 6]

- inwentaryzacja,
- sprawdzenie poprawności wykonania,
- uzupełnienie uziemienia zbiornika węgla,
- wykonanie pomiarów itp.

- uziemienie rurociągu odkurzającego do urządzenia TBH
- pomiary ciągłości uziemienia

- Zastosowanie w wszystkich miejscach połączeń wyrównawczych, zastosowanie giętkich elementów przewodzących, gdzie będzie to konieczne.



[ZDJĘCIE 7]

- Inwentaryzacja wykonania uziemienia, w przypadku braku;
- wykonanie i pomiary,



[ZDJĘCIE 8]

- Inwentaryzacja wykonania uziemienia,
- w przypadku braku;
- wykonanie uziemienia zbiornika,
- sprawdzenie ciągłości uziemienia, i pomiary,

- Uziemienie połączenia worka -Riedel plus pomiary



[ZDJĘCIE 9]



[ZDJĘCIE 10]

- Uziemienie urządzenia TBH;
- uziemienie filtrów
- wykonanie pomiarów



[ZDJĘCIE 11]

- uziemienie filtrów
- wykonanie pomiarów

AKUMULATOROWNIA HALA 1 I STANOWISKO ŁADOWANIA HALA 4(MAGAZYN)



- Pomiar oporności materiałowej wykonanej posadzki na stanowisku akumulatorowni i miejscu ładowania wózka widłowego.


ZBIORNIKI ICEVA SPRĘŻARKOWNIA HALA 1



- Uziemienie filtrów ICEVA,
- wykonanie pomiarów

MAGAZYN MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH - KONTENER

[ZDJĘCIE 15]



[ZDJĘCIE 16]



- wykonanie uziemienia szafy na materiały niebezpieczne
- wykonanie uziemienia wanny wychwytowej
- wykonanie uziemienia stanowiska do przelewania
- wykonanie niezbędnych pomiarów