



Data wygenerowania pliku
2021-04-19 15:59:19

Raport oferty

Postępowanie: Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie, ul. Maya 26. (ID 446984) ⁽¹⁾

Data złożenia oferty: 2021-04-19 15:59:18

Wykonawca

Nazwa firmy: MIROSŁAW DRZEWIECKI FIRMA
USŁUGOWA w spadku
NIP: 6981168729
Adres: -
Imię i nazwisko: -
Numer telefonu: -
Adres e-mail: adam.janko@onet.pl

Zamawiający

Nazwa firmy: Urząd Miejski Kościana
Oddział: -
NIP: PL6980009986
Adres: Aleja Tadeusza Kościuszki 22, 64-000
Kościan
Imię i nazwisko: Helena Wojciechowska

Przedmiot zamówienia

Lp	Nazwa	Opis	Ilość / JM	Cena netto / JM	Wartość netto	VAT	Waluta	Pliki dołączone przez wykonawcę
1.	Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego	Zamawiający wymaga: podania ceny netto za całość przedmiotu zamówienia, złożenia kosztorysu ofertowego, i wykazu robót wraz z referencjami (wg załączonych dokumentów).	1 robota budowlana	89,385.64	89,385.64	23%	PLN	IMG_20210419_0010.pdf [...].pdf ⁽²⁾ IMG_20210419_0001.pdf [...].pdf ⁽³⁾ IMG_20210419_0002.pdf [...].pdf ⁽⁴⁾ IMG_20210419_0003.pdf [...].pdf ⁽⁵⁾ IMG_20210419_0004.pdf [...].pdf ⁽⁶⁾ IMG_20210419_0005.pdf [...].pdf ⁽⁷⁾ IMG_20210419_0006.pdf [...].pdf ⁽⁸⁾ IMG_20210419_0007.pdf [...].pdf ⁽⁹⁾ IMG_20210419_0008.pdf [...].pdf ⁽¹⁰⁾ IMG_20210419_0009.pdf [...].pdf ⁽¹¹⁾

Kryteria i warunki formalne

Lp	Nazwa	Opis	Propozycja/komentarz wykonawcy	Pliki dołączone przez wykonawcę
1.	Cena	Wartość oferty	-	wykaz robot.pdf ⁽¹²⁾

Komentarz i pliki do całej oferty:

Komentarz:

witam kosztorys oraz wykaz robot dodany w plikach na samej gurze a wykaz w drugiej części pozdrawiam

Załączniki:

-

Dodatkowe informacje:

Data złożenia oferty: 2021-04-19 15:59:18

Przypisy:

- 1) Link do postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/446984>
- 2) Rozmiar - 602.49 kB, Suma kontrolna - e7ed7bf7394ecfb00489ff65511bb470136b8c244d156348b9345c5aca49f3e9
- 3) Rozmiar - 236.99 kB, Suma kontrolna - 1d0b08974c25b329fbf64f9fde0153fcef18d819933fbb0a5f108d0fe414c08d
- 4) Rozmiar - 529.97 kB, Suma kontrolna - 0e00da2a30532c375906c63c7962a8e89a31447447b61903a8dbafbbc5b5cd14
- 5) Rozmiar - 631.47 kB, Suma kontrolna - 2ef0af5281b39676618c5b5320c0c9a8a2d02de773b987f9c91b4b0a89fca8d8
- 6) Rozmiar - 646.14 kB, Suma kontrolna - d737f351c8c14aecf1d014372c380111ff9961626c2a275713768bc80f49a272
- 7) Rozmiar - 725.80 kB, Suma kontrolna - eeb59d2050e0f8e750b28df201829e841ca25897601e22f2b9828dbfc4096d51
- 8) Rozmiar - 707.42 kB, Suma kontrolna - bb0e4fd9f4bc5ca57f025ceea2ab62e9dbff3032a16bceb8e02b221c3283cd17
- 9) Rozmiar - 687.42 kB, Suma kontrolna - 4d4310ca1a8ed0dd85fc6eca4d027f651d0763d12b521b7d58101c7ace5a8f91
- 10) Rozmiar - 719.05 kB, Suma kontrolna - cf4ea3c64f2d1a5f160f5ddb9a07fd819cdd817c0924c335a8606ae84cf3c1a9
- 11) Rozmiar - 650.59 kB, Suma kontrolna - 2bfe08dd3ee0d4d653527f33f033d18a6283e961035d9ad4929bd4f3459ce762
- 12) Rozmiar - 561.03 kB, Suma kontrolna - 0d3687156b22dad4996b365e9787938246eeef806fd1c238c2a1b148ece74a7