

**CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA**

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 4293**

wykonał(a): Adam Grzejszczyk, dnia 2024-02-21

do szkody nr: PL2024020180634 z dnia 2024-01-29

nr licencji: 19181, wersja danych: 2.2024 wydrukowano dnia: 2024-02-21


KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU  
SIENKIEWICZA 65/  
15-003 BIAŁYSTOK

**DANE POJAZDU**

Marka	KIA	Nr rejestracyjny	
Model	Cee'd Kombi 12-15	Nr nadwozia	U5YHM813AFL115642
Typ	Cee'd 1.6 GDI M	Data 1. rejestracji	2014-11-25
Kod EC	0094774	Rok produkcji	2014
Przebieg		Przebieg	150000
Przebieg ostatni		Sposób ustal. przeb.	Szacowany
Przebieg następny			
Lakier	2-warst. metalik		

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE**

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Zabezpieczenie antykorozyjne profili	PL	NA	0,30	0,00 F
Zabezpieczenie antykorozyjne profili	TR	NA	0,30	0,00 F
Drzwi przednie (nieuzbrojone)	L	NA	2,50	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Drzwi tylne (nieuzbrojone)	L	NA	1,50	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Drzwi przód-przebrojenie do lak.	L	WZ	1,20	0,00
Folia drzwi przednich, przednia	L			
Folia drzwi przednich, tylna	L			
Listwa ozdobna drzwi przednich	L			
Klamka zewnętrzna drzwi przednich	L			
Lusterko zewn.sterow.elekt.	L			
Lusterko zewn.sterow.elekt.	L			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Drzwi tył-przebrojenie do lak.	L	WZ	1,10	0,00
Folia drzwi tylnych, przednia	L			
Uszczelka zewnętrzna szyby	L			
Listwa ozdobna drzwi tylnych	L			
Klamka zewnętrzna drzwi tylnych	L			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
<b>Łącznie</b>			<b>6,90</b>	<b>0,00</b>

Koszty dodatkowe	Miejsce	Rodzaj	Czas	Kwota
Folia odblaskowa drzwi str.lewa	L	KD	2,00	

Łącznie	2,00	[REDACTED]
---------	------	------------

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Material
Drzwi przednie, część dolna F	L	200	III	1,50	[REDACTED]
Drzwi tylne, część dolna F	L	200	III	1,50	[REDACTED]
Przygotowanie blacha (tylko zdemontowane elem.)		200	L	1,10	[REDACTED]
Łącznie				4,10	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Koszty dodatkowe			[REDACTED]
Material lakierniczy	67%		[REDACTED]
Blacharz	4,00	48,00	[REDACTED]
Lakiernik	4,10	48,00	[REDACTED]
Prace dodatkowe	4,90	48,00	[REDACTED]
Wartość łącznie (netto)			[REDACTED]
VAT (Material) 23%			[REDACTED]
VAT (Robocizna) 23%			[REDACTED]
Wartość łącznie (brutto)			[REDACTED]

Kwota słownie: [REDACTED]

Brak części do optymalizacji

Rodzaj materiału lakierniczego
200 2-warstwowy

#### Dodatkowe objaśnienia

- F - pozycje wprowadzone z ręki
- M - części z modułu MONEX
- 100% - wartość przygotowania do lakierowania
- Dane - baza oryginalna: 2.2024, baza użyta do przeliczenia 2.2024

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: [zlecenia@atumplus.pl](mailto:zlecenia@atumplus.pl) lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), [www.atumplus.pl](http://www.atumplus.pl)

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

**W przypadku:**

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: [naprawy@pomocnonstop.pl](mailto:naprawy@pomocnonstop.pl)

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: [kontakt@pomocnonstop.pl](mailto:kontakt@pomocnonstop.pl) lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego [www.pomocnonstop.pl](http://www.pomocnonstop.pl) wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102 .

**Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 3 dni.** Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

**Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.**

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

#### **Notatka**

Uszkodzenia bez związku: rozliczenie szkody na podstawie zał. dokumentacji fotograficznej