

ELEWACJA WSCHODNIA

PODEST I OBUDOWA URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

LEGENDA:

obszar elewacji nie poddany oględzinom

uszkodzona stolarka okienna

uszkodzona płyta kamienna

niewłaściwie zamontowana płyta kamienna

płyty dla których występuje ograniczony

dostęp do mocowania

płyty dla których brak jest określenia

szczegółowego sposobu montażu


NAWIETRZAK

PAS OKIENNY OLOVI  
RYS. A4.18.03.03

OVI

DZ2

FIV



PAS OKIEN - O6  
PAS OKIEN - O6  
PAS OKIEN - O6  
PAS OKIEN - O6  
PAS OKIEN - O6  
PAS OKIEN - O6  
PAS OKIEN - O6  
PAS OKIEN - O6  
PAS OKIEN - O6  
PAS OKIEN - O5  
PAS OKIEN - O5  
PAS OKIEN - O5  
PAS OKIEN - O5  
PAS OKIEN - O5  
PAS OKIEN - O5

PAS OKIEN - O4  
PAS OKIEN - O4  
PAS OKIEN - O4  
PAS OKIEN - O4

PAS OKIEN - O3  
PAS OKIEN - O3  
FUGI Z ALUMINIOWEGO C 30x50x3mm  
LAKIEROWANY PROSZKOWO, RAL 9005  
PAS OKIEN - O3

PAS OKIEN - O3  
PAS OKIEN - O2  
PAS OKIEN - O2

PAS OKIEN - O2  
PAS OKIEN - O1  
PAS OKIEN - O1

FASADA SZKLANA, STOLARKA ALUM.  
PAS OKIEN - O1  
PAS OKIEN - O1

NAZWA	Remont elewacji wentylowanej budynku Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego CINIbA	
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA WSCHODNIA	NR RYS. 5/2021
INWESTOR	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice	SKALA 1:100
PROJEKTANT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	BARTOSZ MICHAŁSKI	DATA 08.2021
SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	WOJCIECH ŚNIEŻEK	DATA 08.2021
PROJEKTANT - BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	ZBIGNIEW JASTRZĘBSKI	DATA 08.2021
SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	KRYSTIAN GRZESIK	DATA 08.2021