




Prace remontowo-naprawcze gzymsu obejmują wszelkie uszkodzenia tynku, muru oraz naprawę uszkodzonych elementów ozdobnych i blacharskiej. Technologia prowadzenia prac remontowych w części opisowej. Istniejący wpuść dachowy w skrzydle północno-wschodnim do remontu wraz z fragmentem elewacji zgodnie z opisem i dokumentacją fotograficzną

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA SKRZYDŁA POŁNOCNIEGO SKALA 1:100



ELEWACJA POŁNOCNOW-SCHODNIA SKRZYDŁA POŁNOCNIEGO SKALA 1:100



Prace remontowo-naprawcze gzymsu obejmują wszelkie uszkodzenia tynku, muru oraz naprawę uszkodzonych elementów ozdobnych i blacharskiej. Technologia prowadzenia prac remontowych w części opisowej. Istniejący wpuść dachowy w skrzydle północno-wschodnim do remontu wraz z fragmentem elewacji zgodnie z opisem i dokumentacją fotograficzną

ZAKRES OPRACOWANIA

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A			
UL. PRĄDZŃSKIEGO 30 15-199 BIAŁYSTOK TEL. 502376064			
ABCOBIĘKT	PALAC BRANICKICH	ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	
LOKALIZACJA	Białystok, ul. Kijowska 1	SKALA: 1:100	DATA: 15.12.201
TEMAT:	Remont tynków i okładzin kamiennych na ścianach, tarasach, gzymsach i kolumnach Pałacu Branickich w Białymstoku	BRANŻA: ARCH. INŻ. RYS.: A 1	RYSUNEK: ELEWACJE, DETALE, SKRZYDŁO POŁNOCN
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Bogdan Cichońkowski, uprawnienia w spec. arch. bez ograniczeń, Nr. Bł. 107/91 Podl. Izba Arch. PD-0210	Podpis	