

**WYMAGANE PARAMETRY DLA DOKUMENTU Z BADAŃ JAKOŚCI WĘGLA**

1. Data wysyłki
2. Sortyment
3. Zawartość wilgoci w próbce analitycznej  $W^a$
4. Zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym  $M$
5. Zawartość popiołu w stanie analitycznym  $A^a$
6. Zawartość popiołu w stanie roboczym  $A^r$
7. Ciepło spalania w stanie analitycznym  $Q_s^a$
8. Wartość opałowa w stanie roboczym  $Q_i^r$
9. Zawartość siarki całkowitej w stanie analitycznym  $S_t^a$
10. Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym  $S_t^r$
11. Klasa deklarowana w/g listu przewozowego
12. Wielkość dostarczonej partii

Dokument potwierdzający wykonanie badań jakości mialu węglowego, wystawiony przez laboratorium posiadające akredytację PCA na przedmiotowe metody badawcze.