

ŚWIADECTWO SPRAWDZENIA

Oznaczenie TAG: L2-S05-FCV-432

Dane zaworu

Rodzaj	Napęd PARCOL	Producent	PARCOL
Typ	1-6048	Klasa	
Model		NF	
Rok produkcji	2014	Nr seryjny	0000602

Wynik sprawdzenia

Lp	Zakres sprawdzenia	Wynik
1	Poprawność działania napędu	Negatywny
2	Szczelność uszczelnień	Pozytywny
3	Układ elektryczny	Pozytywny
4	Poprawność działania zaworu	Negatywny

Dodatkowe czynności / Uwagi:

Źle dobrane momenty ustawień do specyfikacji zaworu.

- zawór do remontu – wymagana regeneracja grzyba
- wymagana kompleksowa regeneracja zaworu
- brak możliwości sprawdzenia sterowania – uszkodzony nastawnik lub zawór membranowy