

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace obejmują przegląd drzwi przeciwpożarowych zamontowanych na obiektach Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu.

W/w drzwi znajdują się na następujących obiektach Młodzieżowego Centrum Sportu:

1. Budynek zaplecza Stadionu Sportowego Lotnicza, ul. Lotnicza 72, Wrocław;
2. Hala Sportowa Poznańska, ul. Poznańska 14, Wrocław;
3. Budynek zaplecza Stadionu Sportowego Oławka, ul. Na Niskich Łąkach 8, Wrocław;
4. Stadion Olimpijski, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, Wrocław.

Ad. 1. Budynek zaplecza Stadionu Sportowego Lotnicza, ul. Lotnicza 72, Wrocław.
Drzwi przeciwpożarowe stalowe MERCOR o symbolu MCR-ALPE SP-60-1 – 1 szt.

Ad. 2. Hala Sportowa Poznańska, ul. Poznańska 14, Wrocław.
Drzwi przeciwpożarowe stalowe o symbolu T30-H-8-1 – 3 szt.

Ad. 3. Budynek zaplecza Stadionu Sportowego Oławka, ul. Na Niskich Łąkach 8, Wrocław.
Drzwi przeciwpożarowe stalowe o symbolu H85 (SI30) – 3 szt.

Ad. 4. Stadion Olimpijski, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, Wrocław.
Drzwi przeciwpożarowe stalowe MERCOR – 190 szt.
Drzwi przeciwpożarowe stalowe DOMOFERM EI2 30-C5 – 15 szt.
Drzwi przeciwpożarowe aluminiowe przeszklone jednoskrzydłowe EI30 – 2 szt.
Drzwi przeciwpożarowe aluminiowe przeszklone dwuskrzydłowe EI30 – 6 szt.
Drzwi przeciwpożarowe aluminiowe przeszklone dwuskrzydłowe EI60 – 8 szt.
Razem drzwi na Stadionie Olimpijskim – 221 szt.

RAZEM WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWOŻAROWE NA OBIEKTACH MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WROCŁAW – 228 SZT.

Zakres czynności jakie winny być wykonane w ramach przeglądu:

- sprawdzenie wizualne stanu drzwi;
- sprawdzenie ich poprawnego funkcjonowania;
- sprawdzenie szczelin;
- sprawdzenie stanu uszczelki pęczniącej;
- sprawdzenie zamków i rygli itd.;
- posmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych;
- regulacja zawiasów i innych części mechanicznych;
- w przypadku wystąpienia usterek wyspecyfikowania zakresu i określenie koniecznych napraw;
- sporządzenie protokołów przeglądu drzwi dla poszczególnych obiektów, a dla Stadionu Olimpijskiego również w rozbiciu na poszczególne zakresy;
- ew. oznakowanie drzwi z określeniem terminu następnego przeglądu (zakres opcjonalny – zależny od ceny).

Protokół winien zawierać oznakowanie drzwi wraz z ich lokalizacją, opis czynności lub napraw, jakie były wykonane wraz ze stwierdzeniem sprawności działania, a w przypadku stwierdzenia występowania usterek określenie koniecznych do wykonania napraw. W protokole winna być zawarta informacja odnośnie terminu kolejnego przeglądu oraz ewentualne zalecenia dotyczące konserwacji drzwi.

Termin wykonania przeglądów: 30.03.2023 r. W pierwszej kolejności drzwi na Stadionie Olimpijskim.

Osoby wykonujące przegląd drzwi przeciwpożarowych powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego typu pracy.