


ZDJĘCIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ BUDYNKU PĘKNIĘCIA MIĘDZY ŚCIANAMI POPRZECZNYMI A ZEWNĘTRZNYMI (BRAK POŁĄCZENIA ŚCIAN).





*UGIĘCIA OKIEN NA PRZEDNIEJ ELEWACJI*





*PEKNIĘCIA FRONTOWEJ ELEWACJI WIDOCZNE Z WNĘTRZA BUDYNKU*



*POWYŻEJ WIDOCZNE RYSY POZIOME NA FRONTOWEJ ELEWACJI BUDYNKU*





*ZAWILGOCENIA W NAROŻNIKACH BUDYNKU*





OKNA ZASŁONIĘTE PŁYTAMI OSB





*POMIESZCZENIA WEWNĄTRZ BUDYNU-ODPSOJENIA TYNKU, ZAWILOCENIA ŚCIAN*











WIEŻBA DACHOWA ORAZ PRZESTRZEŃ STRYCHU











ZAWILGOCENIA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE II ORAZ I PIĘTRA

