

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 7343

wykonał(a): Roman Piszczatowski, dnia 2024-03-22

do szkody nr: PL2024031481248 z dnia 2024-02-20

nr licencji: 71488, wersja danych: 3.2024 wydrukowano dnia: 2024-03-22

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
SIENKIEWICZA 65/
15-003 BIAŁYSTOK

DANE POJAZDU

Marka	FORD	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Transit Custom 2.0 EcoBlue Euro 6 1996ccm -	Nr nadwozia	WF0ZXXTTGZJP87584
Typ	Transit Custom 340 L2H1 Trend (bryg.)		
Kod EC	0129752	Data 1. rejestracji	2018-12-31
Przeгляд ostatni		Rok produkcji	2018
Przeгляд następny		Przebieg	145724
Lakier		Sposób ustal. przeb.	Odczytany

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Zderzak, róg	R	NA	1,00	0,00
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Zderzak, róg	R	WZ	0,30	0,00
Zderzak, środek				
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Łącznie			1,30	0,00

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak tylny, część boczna k	R	200	K2	0,50	[REDACTED]
Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)		200	L	1,10	[REDACTED]
Łącznie				1,60	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Materiał lakierniczy	67%		
Blacharz		1,30	48,00
Lakiernik		1,60	48,00
Wartość łącznie (netto)			[REDACTED]

VAT (Materiał) 23%

VAT (Robocizna) 23%

Wartość łącznie (brutto)

Kwota słownie: czterysta piętnaście zł, groszy 35/100

Brak części do optymalizacji

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Wyposażenia

- bez korka wlewu paliwa
- Chłapacz tylny
- Felga stalowa wzór 1
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Komputer pokładowy
- Przednie fotele podgrzewane
- R134A
- Skrzynia 6-biegowa
- System asystenta parkowania, przód+tył
- Szyba tylna przyciemniana
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- z ruchomymi szybami
- Chłapacz przedni
- Felga 16'
- Kąt otwierania drzwi tylnych 180 stopni
- Klimatyzacja
- Poduszka powietrzna pasażera
- Przednie fotele z regulacją w 4 płaszczyznach
- Schowek na rękawiczki z zamkiem
- Syrena wielotonowa
- Szyba tylna na zawiasach
- Tempomat
- z ogranicznikiem prędkości
- Zestaw kołpaków

Dodatkowe objaśnienia

- F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 3.2024, baza użyta do przeliczenia 3.2024

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.pl wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102 .

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

Notatka