

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa**tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102****e-mail: kontakt@pzu.pl****USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 10770**

wykonał(a): Bartłomiej Patyk, dnia 2024-02-22

do szkody nr: PL2024012580354 z dnia 2024-01-09

nr licencji: 53287, wersja danych: 2.2024 wydrukowano dnia: 2024-02-22

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
SIENKIEWICZA 65/
15-003 BIAŁYSTOK****DANE POJAZDU**

Marka	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Transporter T6 2.0 TSI Euro 6 1984ccm -	Nr nadwozia	WV1ZZZ7HZHX007053
Typ	Transporter T6 TSI L1H1		
Kod EC	0115900	Data 1. rejestracji	2016-12-19
		Rok produkcji	2016
Przebieg ostatni		Przebieg	200000
Przebieg następny		Sposób ustal. przeb.	Szacowany
Lakier			

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Fartuch przeciwbłotny Nr katalogowy: 7H0898810 Uwagi (materiał): Element z plastiku	R	WY	0,20	[REDACTED]
Rama drzwi, przód (Przekrój G) Nr katalogowy: 7H0810076A Nadkole wewn. Drzwi przednie (nieuzbrojone) Nakładka trójkatna przód zew. Nakładka słupka A góra Nakładka wew. progu przednia Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)	R	WY	5,30	[REDACTED]
	R			
	R			
	R			
	R			
	R			
Łącznie			5,50	[REDACTED]

Koszty dodatkowe	Miejsce	Rodzaj	Czas	Kwota
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów		KD	0,20	0,00 F
Łącznie			0,20	0,00

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Próg/łuk pod drzwiami przednimi	R	200	I	1,00	[REDACTED]
Przygotowanie blacha (Na pojeździe bez lak. wstępnego)		200	L	0,00	0,00
Łącznie				1,00	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			
Materiał lakierniczy	67%		
Blacharz	5,50		
Lakiernik	1,00		
Prace dodatkowe	0,20		
Wartość łącznie (netto)			
VAT (Materiał) 23%			
VAT (Robocizna) 23%			
Wartość łącznie (brutto)			

Kwota słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt zł, groszy 79/100

Zestawienie części zamiennych			
Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
1047002	○ Fartuch przeciwblotny <i>Producent: VOLKSWAGEN</i>	Pomoc Non Stop	
2040402	○ Rama drzwi, przód <i>Producent: VOLKSWAGEN</i>	Pomoc Non Stop	

Brak części do optymalizacji

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Wyposażenia

- Akumulator 75 Ah
- Alternator 180 A
- Chlapacz przedni
- dla światła przeciwmgiel. tył
- Felga 17"
- Funkcja Start/Stop
- Norma emisji spalin Euro 6
- Plastikowy dywanik
- Pojazd z drzwiami skrzydłowymi
- Przednie tace hamulcowe 340mm
- R134A
- Skrzynia 6-biegowa
- Szyba tylna przyciemniana
- Ściana boczna lewa z dwiema szybami
- Wzór kołpaków 1
- z systemem bezp.dzieci
- Alarm antywłamaniowy z monitoringiem wnętrza
- asferyczny
- DAB (Digital Audio Broadcasting)
- Elektryczne ustawiane lusterka
- Felga stalowa wzór 1
- Klimatyzacja automatyczna
- Osłona chłodnicy z chromowanymi listwami
- Poduszka powietrzna pasażera
- Przednia rama pomocnicza wzmocniana
- Przeszkłone drzwi suwane prawe
- Radio z ekranem dotykowym
- System asystenta parkowania, tył
- Szyby podn. elektr. (przód)
- Światła przeciwmgielne
- z kołem dojazdowym

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki

- M - części z modułu MONEX
0% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 2.2024, baza użyta do przeliczenia 2.2024

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumpius.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumpius.pl

Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

Pomoc Non Stop kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przestać za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.pl wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102 .

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wpłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- O** posiadają logo producenta;
- Q** części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne oznaczone logo producenta dostarczającego części na pierwszy montaż pojazdu; tej samej jakości co z logo producenta, ale oznaczone są tylko znakami producenta, który dostarczył części do pierwszego montażu pojazdu;
- P** porównywalnej jakości objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Producenci lub dostawcy gwarantują że te części zamienne są tej samej jakości co użyte przy montażu pojazdu. Grupa ta obejmuje także oznaczenia PT, PC i PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.
Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

Notatka

Uszkodzenia bez związku: -

-- brak dokumentacji potwierdzającej naprawę szkody wcześniejszej z 2023r , w szkodzie obecnej brak przygotowania do lakierowania

-Rozliczenie wykonane na podstawie zgromadzonej dokumentacji.