



ŁĄCZY SIĘ Z RYS.5

ŁĄCZY SIĘ Z RYS.7

niezidentyfikowany właz – teren mocno zarosnięty (krzaki) nieuporządkowany, brak swobodnego dojścia

K1 istniejący kolektor sanitarny
K2 istniejąca komora sanitarna



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

ul. Kosynierów Gdynskich 47
66-400 Gorzów Wlkp.
tel:(0-95) 728 59 50
e-mail: sekretariat@pwikgo.pl

MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY MAŁYSZYŃSKIEJ W GORZOWIE WLKP.

Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny z zaznaczonymi elementami do inspekcji

Opracował: mgr inż. Patryk Bronisz

Skala
1:1000
nr rys.
6