




				Data	30.11.2007	Modernizacja SUW Żyrardów Szafa SF		Ochrona przeciwprzep. Gniazdo remontowe	Firma "Ring" Dawid Bujwicki ul. Radzywińska 44/10 15-863 Białystok	=Filtr F1		
				Oprac.	W.Mojkowski					+		
				Spraw.						505JP28		Arkusz 1
Stan	Zmiana	Data	Nazwa	Norma		Pochodz.	Wyk. dla	Wyk. przez				z 11 Ark.





				Data	30.11.2007r.	Modernizacja SUW Żyrardów Szafa SF	Kontrola zasilania zasilanie i sterow. grzałki antykondensac	Firma "Ring" Dawid Bujwicki ul. Radzyńska 44/10 15-863 Białystok			=Filtr F1	F
				Oprac.	W.Mojkowski						+	
				Spraw.								
Stan	Zmiana	Data	Nazwa	Norma		Pochodz.	Wyk. dla	Wyk. przez		505JP28		Arkusz 2 z 11 Ark.




				Data	30.11.2007r.	Modernizacja SUW Żyrardów Szafa SF	Kontrola pracy przepustnica regul.	Firma "Ring" Dawid Bujwicki ul. Radzywińska 44/10 15-863 Białystok			=Filtr F1	Arkusz 5 z 11 Ark.
				Oprac.	W.Mojkowski						+	
				Spraw.								
Stan	Zmiana	Data	Nazwa	Norma		Pochodz.	Wyk. dla	Wyk. przez	505JP28			







				Data	30.11.2007r.	Modernizacja SUW Żyrardów Szafa SF	Przełływomierz elektromagnetyczny MAGFLO	Firma "Ring" Dawid Bujwicki ul. Radzyńska 44/10 15-863 Białystok			=Filtr F1	F
				Oprac.	W.Mojkowski						+	
				Spraw.								
Stan	Zmiana	Data	Nazwa	Norma		Pochodz.	Wyk. dla	Wyk. przez	505JP28			Arkusz 9 z 11 Ark.



				Data	30.11.2007r.	Modernizacja SUW Żyrardów Szafa SF	Sterowanie przepustnice pneumat. filtr 1	Firma "Ring" Dawid Bujwicki ul. Radzywińska 44/10 15-863 Białystok			=Filtr F1	F
				Oprac.	W.Mojkowski						+	
				Spraw.								
Stan	Zmiana	Data	Nazwa	Norma		Pochodz.	Wyk. dla	Wyk. przez	505JP28	Arkusz 10 z 11 Ark.		

