

Załącznik nr 2. Zestawienie urządzeń systemów klimatyzacji/chłodniczych będących w zakresie zadania na dzień sporządzania zamówienia.

L.p.	Lokalizacja urządzenia systemu klimatyzacji/chłodniczego		Adres lokalizacji	System klimatyzacji/chłodniczy		Dane identyfikacyjne urządzenia	Rodzaj czynnika chłodniczego	Wpis do rejestru CRO			
	Pomieszczenie	Jednostka PUM		Model jednostki wewnętrznej	Model jednostki zewnętrznej						
1.	Filia nr 1 Biblioteki Głównej PUM			Fujitsu ASYA24LCC	AOYR24LCC	653-1-2	R 410A				
2.				Fujitsu ASYA24LCC	AOYR24LCC	653-1-3					
3.				Fujitsu ASYA24LCC	AOYR24LCC	653-1-4					
4.				Fujitsu ASYA24LCC	AOYR24LCC	653-1-5					
5.	Sala dydaktyczna 6/02	Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, część B budynku głównego		LG typ PM18SP NSK	PM18SP UL2	653-1-91					
6.	Sala seminaryjna 6/08B			AUX	b.d.	b.d.					
7.	Pracownia naukowa 6/05B			AUX	b.d.	b.d.					
8.	6/06B			LG PC 18SQ UL2 (S3UM18KL2FA)	PC 18SQ NSK (S3NM18KL2FA)	652-1-54	R32				
9.	sala dydaktyczna	Zakład Medycyny Nuklearnej, część "I" budynku głównego		ARNU12GTRC4	ARUN040GSS0	652-1-33	R410A	v			
10.	pom. A laboratoryjne			ARNU09GSJN4							
11.	pom. B laboratoryjne			ARNU07GSJN4							
12.	Centrum administracyjne 2			ARNU07GSJN4							
13.	pompa ciepła współpracująca z centralą wentylacyjną			ARUN040GSS0	651-01-004						
14.	sala komputerowa nr 2	Katedra i Zakład Patomorfologii		AUX ALCA-H18/4DR1H	AL-H18/4DR1H(U)	7241220800140/8071220800112					
15.	sala konferencyjna p.106			Daikin FUQ100BVV1B	RZQG100	446-1-5	R410A	v			
16.	pom. techniczne p.105			Panasonic CS-Z35TKEA	CSU-Z35TKEA	4918204077/6569904026	R32				
17.	107b (od okna)			GREE GTH36K3FI	GUHD36NM3FO	653-1-41	R410A	v			
18.	107b (od drzwi)	GREE GTH42K3FI	GUHD42NM3FO	653-1-42	v						
19.	207b (od drzwi)	GREE GTH36K3FI	GUHD36NM3FO	653-1-43	v						
20.	207b (od okna)	UV48.F.N20	UU48WR U30	652-1-55	R32						
21.	307B (drzwi)	GREE GTH36K3FI	GUHD36NM3FO	653-1-45	R410A	v					
22.	307 B (okno)	UV48.F.N20	UU48WR U30	652-1-56	R32	v					
23.	311B (prawy)	GREE GTH36K3FI	GUHD42NM3FO	653-1-48		v					
24.	311B (lewy)	GREE GTH42K3FI	GUHD36NM3FO	653-1-47		v					
25.	101	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokolowskiego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin		Daikin FXFQ32P9VEB	RXYQ10P9W1B	2107705/1101628	R410A	v			
26.	101A			Daikin FXFQ40P9VEB		2106959/1101628					
27.	106			Daikin FXFQ32P9VEB		2107707/1101628					
28.	106A			Daikin FXFQ32P9VEB		2107706/1101628					
29.	201			Daikin FXFQ25P9VEB		2104693/1101628					
30.	201A			Daikin FXFQ40P9VEB		2106958/1101628					
31.	203			Daikin FXFQ25P9VEB		2104692/1101628					
32.	204			Daikin FXFQ25P9VEB		2105321/1101628					
33.	206			Daikin FXFQ50P9VEB		1806897/1101628					
34.	206A			Daikin FXFQ50P9VEB		1802932/1101628					
35.	301			Daikin FXFQ25P9VEB		2104729/1101628					
36.	301A			Daikin FXFQ63P9VEB		2108661/1101628					
37.	303			Daikin FXFQ25P9VEB		2105320/1101628					
38.	304			Daikin FXFQ25P9VEB		2104714/1101628					
39.	305			Daikin FXFQ40P9VEB		2107318/1101628					
40.	306			Daikin FXFQ40P9VEB		2106960/1101628					
41.	310B			Daikin FTXS71GV1B		RKS71FAV1B			E012414/E002628		
42.	315 (serwerownia)			Daikin FTXS50J2V1B		RKS71FAV1B			J018014/J006145		
43.	pom. techniczne RG			Daikin FTXS71GV1B		RKS71FAV1B			E012416/E002613		
44.	poziom -1 (garaż)			System MULTI V LG							
45.	11	URNU48GVLA2.ENWALEU	ARUN100LSS0.EWGBLEU	653-1-85		v					
46.	12	URNU48GVLA2.ENWALEU									
47.	214 (split pom. UPS)	ARNU07GSBL4.EMBBLEU									
48.	agregat wody lodowej		Daikin EWAQ 130DAYNB-Q	4105705		v					
49.			ARNU18GSKN4								
50.	211		ARNU18GSKN4	ARUN060LSS0	652-1-31		v				
51.			ARNU18GSKN4								
52.	sala 3B II p.	Katedra i Zakład Histologii i Embriologii	Budynek nr II, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin	FTXS35GV1S	RXS36L3						
53.	sala 3A II p.			FTXS71FV1B	RXS71						
54.				ARNU18GTQC4							
55.				ARNU18GTQC4							
56.	sala ćwiczeń na I piętrze multimedialna			ARNU18GTQC4	ARUN120LSS0	653-1-90		v			
57.				ARNU18GTQC4							
58.				ARNU18GTQC4							
59.											
60.											
61.	sala nr 2	Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej	Budynek nr III, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin	Chigo CS-51H3A-P944H4	CS51H3AP9	653-1-49					
62.	sala wykładowa nr 2			UJ30NV2	UU30W U44	653-1-88					
63.	pracownia nr 3			P12EN NSJ	P12EN UA3	653-1-88/3					
64.	sala ćwiczeń nr 5			UJ30NV2 (bliżej drzwi)	UU30W U44	653-1-88/1		v			
65.				UJ30NV2	UU30W U44	653-1-88/5		v			
66.	sala ćwiczeń nr 6			UJ30NV2 (bliżej drzwi)	UU30W U44	653-1-88/2		v			
67.				UJ30NV2	UU30W U44	653-1-88/6		v			
68.	pokój przygotowań nr 4			PM12SP NSJ							
69.	pok. profesora (bez numeru, wejście przez sekretariat)			PM07SP NSJ	Multi MU4M27	653-1-88/4		v			
70.	sekretariat nr 7			PM09SP NSJ							
71.	pomieszczenie nr 1	Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej	Budynek nr IV, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin	Samsung AR12JSPFEWQN	AR12JSPFEWQX	653-1-61					
72.	pomieszczenie nr 2			Samsung AR12JSPFEWQN	AR12JSPFEWQX	653-1-63					
73.	pomieszczenie nr 2			Samsung AR18HSFSAWKN	AR18HSFSAWKN	653-1-62					
74.	pomieszczenie nr 4			Samsung AR12JSPFEWQN	AR12JSPFEWQX	653-1-65					
75.	pomieszczenie nr 4			Samsung AR12JSPFEWQN	AR12JSPFEWQX	653-1-64					
76.	pomieszczenie 6a			Aqua-Air KFR-1200MG	Split	b.d					
77.	pomieszczenie 11			Aqua-Air KFR-1200MG	Split	b.d					
78.	pomieszczenie 17a	Daikin FTKS71FV1B	RKS71FV1B	E002044/J001735							
79.	pomieszczenie 17b	Daikin FTKS50FV1B	RKS50F2V1B	E003717/J008488							
80.	laboratorium p.10	Holden KMT-52-W	KMT-52-Z	b.d.							
81.	laboratorium p.3	Fujitsu ASYA24LFC/	AOYR24LFL	653-1-19							
82.	sala fantomowa duża	Electra IU PXD24	OU724RC	653-1-27							
83.	4/5 laboratorium	LG MS12SQ	MU4M25 (A4UW24GFA1)	653-1-68		v					
84.	4/5 laboratorium	LG MS12SQ									
85.	sala fantomowa duża	Electra IU PXD24	OU724RC	653-1-28							
86.	sala fantomowa mała	Electra IU Alpha 17		653-1-29							
87.	laboratorium nr 11 (CIEM)	LG Standard Plus Inverter	P24EN Uue	SN-63/G006R 603TATGBK209							
88.	sala nr 10	LG ARNU18GSKC4	ARUN040LSS0	652-1-53		v					
89.		LG ARNU18GSKC4									
90.	sala zabiegowa	Mitsubishi MSZ-GA71VA	MUZ-GA71VA	8000393T/8001065T							
91.	biblioteka	LG LS-T24GAAL	LS-T24GAAL	204KA00338/204KA00498		R22					
92.	pokój kierownika	Samsung AQ09FKN	AQ09FKX	653-1-16							
93.	sekretariat	Samsung AQ12FKN	AQ12FKX	653-1-16		R410A					
94.	sala seminaryjna	Samsung NS1254DXEA	RC125DXGXA	653-1-76		v					
95.	sala wykładowa (hall)	Hisense model Ollie	AST-18UWURXATG00A	652-1-29		R32					
96.	sala ćwiczeń	Hisense model Ollie	AST-18UWURXATG00A	652-1-30							
97.	Sekretariat p.1	Fujitsu ASY9USCCW	AOYG9UFCC	E064107/E007674							
98.	gabinet Kierownika	Midea MSR4-12HRN1	MSR4-12HRN1	C101198530110414120137							
99.	pracownia komputerowa p.7	Midea MSR4-12HRN1	MSR4-12HRN1	C101198530110414120189							
100.	sala laborat. 205	Daikin FTXS35CAVMB	RKS35CAVMB	35B63169-25C		R410A					
101.	sala 205	Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji	Budynek nr XVIII, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin	klimatyzator sufitowy f-my vesser	GF36M41	zewn. 63229938168	R410A	v			
102.				klimatyzator sufitowy firmy vesser (jedn. lewa GF36M40)							
103.				klimatyzator ścienny w sprężarkowni firmy vesser					b.d.		
104.	pom. ssaków	PC12SQ.NSJ	PCQ12SQ.UA3	907TKEB23100/006TKZQ10197		R32					
105.	laboratorium 118B	Mitsubishi MSZ-HC35V17	MUZ-HC35VA	446-3-1		R410A					
106.	laboratorium 207	LG LSQ096AAL	LS-Q096AAL	301KA0004/301KA00058		R22					
107.	laboratorium 209	Toshiba MMK-AP0122H	MMY-MAP1001HT8-E	72700063/71270211							
108.	pom. 119a	Toshiba MMC-AP0181H	b.d.	60430011							
109.	pom. 119 (główne)	Toshiba MMC-AP0241H	b.d.	71030041							
110.	pom. 119b (po lewej)	LG P24ENNSK	P24 EN.UUE	USNW246K3A0/631G002M							
111.	laboratorium p.21	ACSON A5WM20GR-ACTBC-R	A5LC20CR	446-3-2							
112.	laboratorium p.22	ACSON A5WM20GR-ACTBC-R	A5LC20CR	446-3-2							
113.	Sala seminaryjna 25B	GREE GWH18MC	GWH28NK3FO	653-1-56							
114.	laboratorium p.26A	GREE GWH18MC	GWH28NK3FO	63382802							
115.	laboratorium p.26B	GREE GWH18MC	GWH28NK3FO	653-1-57							

116.	laboratorium p.27			LG USNW126B8F0	USUW126B8F0	653-1-58		
117.	p. 28	Zakład Genetyki Sądowej		Gree GTH36K3FT		653-1-32		
118.	Zakład Toksykologii Sądowej pom. 48			Fujitsu ASYG30LCA	AOYG30LFT	653-1-38		
119.	Zakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej pom. 40			daikin FTK50FV1B	RKS50F2V1B	E003666		
120.	Pracownia Cytogenetyki			WAP		P1960-6-104		
121.	129			DAIKIN FTXS20G2V1B	2MXS50G2V1B	J175533		
122.	129A			DAIKIN FTXS20G2V1B	2MXS50G2V1B	653-1-10		
123.	128A			Daikin FUQ71BVV1B	RQ71D7V1B	446-1-7		
124.	119			LG P24EN	P24EN NSK	653-1-69		
125.	106			FUJITSU ASYA14LGC	AOYR14LGC	653-1-12		
126.	136			FUJITSU ASYA18LEC	AOYR18LEC	653-1-11		
127.	105			DAIKIN FHQ71BW1B	RZQ71BW1B	653-1-9		
128.	139			DAIKIN FHQ71BW1B	RZQ71BW1B	653-1-9		
129.	135A			DAIKIN FHQ71WIB	RZQ71D7VIB	E010271/4901483		
130.	135			SAMSUNG AQV12PEWCN	AQV12EWCN	653-1-22		
131.	134			SAMSUNG AQV12PEWCN	AQV12EWCN	653-1-21		
132.	132			LG P18EN UL2	LG P18EN NSK	653-1-78		
133.	BIOBANK 1.1			LG MS07AQ.NBO				
134.	BIOBANK 1.3			LG MS12AQ.NBO	LG MU4M25.U42 / DACH	653-1-67		
135.	BIOBANK 1.4			LG MS09AQ.NBO				
136.	agregat sprężarkowy do obsługi centrali wentylacyjnej	Zakład Patologii Ogólnej			UU24W	652-1-20-1		
137.	209			TOSHIBA 3.6kW MMK-APO122H	MMY-MAP 1001HT8-E	72700063/71270211		
138.	207			LG LSQ096AAL	LS-Q096AAL	301KA0004/301KA00058		
139.	230			ARNU12GTRC4		653-1-92/01		
140.	230a			ARNU12GTRC4		653-1-92/02		
141.	231			ARNU09GSBL4		653-1-92/03		
142.	231a			ARNU09GSBL4		653-1-92/04		
143.	232			ARNU09GSBL4		653-1-92/05		
144.	233			ARNU09GSBL4		653-1-92/06		
145.	234			ARNU09GSBL4		653-1-92/07		
146.	235a			ARNU09GSBL4		653-1-92/08		
147.	235			ARNU12GSJN4		653-1-92/09		
148.	228			ARNU24GSCL4		653-1-92/10		
149.	229			ARNU24GSCL4		653-1-92/11		
150.	226			ARNU12GSBL4		653-1-92/12		
151.	227			ARNU09GSBL4		653-1-92/13		
152.	210a pom. techniczne			D12RN NSJ	ASUW126J1R1	653-1-92/14		
153.	pom. techniczne			MDV MSR1-24HRN1-Qb8W		130042		
154.	315b			Fujitsu ASYA24LC	AOYR24LC	brak danych		
155.	315a			Fujitsu ASYA24LC	AOYR24LC	brak danych		
156.	332			Castorama GWH12NB	GWH12NB	25354/63229923533		
157.	332A			Castorama GWH12NB	GWH12NB	25370/63229923534		
158.	333			Mitsubishi MSZ-HC25VA	MUZ-HC25VA	7007903T/7008415T		
159.	333A			Mitsubishi MSZ-HC25VA	MUZ-HC25VA	7007748T/7008377T		
160.	334			Fujitsu	b. d.	brak danych		
161.	337			Mitsubishi MSZ-HC25VA	MUZ-HC25VA	7007788T/7005699T		
162.	337A			Mitsubishi MSZ-HC25VA	MUZ-HC25VA	7007646T/7008648T		
163.	338a			Klimatyzator LG -UU36.NV2 -	UU37W.U02	653-1-75		
164.	338			GREE GTH36K3FI	GUHN36NM3AO	24495/brak danych		
165.	230	Zakład Diagnostyki Immunologicznej		Altech ALTH-174925 moc 3,2 kW	ALTH-1747	D202322510315128120139/D20232251041513013002		
166.	224 a			Altech ALTH-174925 moc 3,2kW	ALTH-174925	D202322510315128120443/D20232251041513013G067		
167.	326	Zakład Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej		Altech ALTH-174924 moc 2,8 kW	ALTH-174924	D202322510215128120036/D20232251..51..130130031		
168.	327			Altech ATM051P15 moc 5,2kW	ATE-051P15	D202156000114210120124/b.d.		
169.	pom. techniczne			Castorama Airforce		653-1-18		
170.	Prosektorium		Budynek nr 32, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin	DAIKIN FUQ71BW18	RZQ71B9V3B1	A001510/1602550		v
171.	sala seminaryjna na parterze	I Katedra i Klinika Okulistyki	Budynek J, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin	PM18SP NSK	PM18SP UL2	653-1-89		
172.	-1.T.06 (serwerownia)			YHFJXH060BAR-FX	YHUJYH060BAS-A-X	653-1-35		
173.	-1.T.09			YHFJXH060BAR-FX	YHUJYH060BAS-A-X	653-1-36		v
174.	0.D.09 (5) /laborat/			YHFJXH028BAR-FX	YHUJYH028BAR-A-X	653-1-34		
175.	0.D.02 (1A)			YVHVXH022WAR-FX				
176.	0.D.02 (1A)			YORK YDCL 071C				
177.	0.D.02 (1A)			YORK YDCL 071C				
178.	0.D.02 (1A)			YORK YDCL 071C				
179.	0.D.01 (1B)			YORK YDCL 071C				
180.	0.D.01 (1B)			YORK YDCL 071C				
181.	0.D.01 (1B)			YORK YDCL 071C				
182.	1.D.19 (101)			YVHVXH022WAR-FX				
183.	1.D.03 (112)			YVHVXH028WAR-FX				
184.	2.D.22 (202)			YVHVXH028WAR-FX				
185.	2.D.26 (222)			YVHVXH022WAR-FX				
186.	sala seminaryjna pom. nr 107			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P50		653-1-71		
187.	sala seminaryjna pom. nr 108A			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P63		67m02850		
188.	sala seminaryjna pom. nr 108B			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P63		63m01233		
189.	sala seminaryjna pom. nr 109A			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P40		64a14340		
190.	sala seminaryjna pom. nr 109			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P40		5za12348		
191.	sala seminaryjna pom. nr 110			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P50		67a14140		
192.	sala seminaryjna pom. nr 217B			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P40		67a15479		
193.	sekretariat pom. nr 214			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P15		67a00068		
194.	biuro pom. nr 215			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P15		68a00827		
195.	biuro pom. nr 216			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P15		68a00812		
196.	sala seminaryjna pom. nr 211			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P50		67a14136		
197.	sala seminaryjna pom. nr 210B			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P63		67m02849		
198.	sala seminaryjna pom. nr 210A			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P63		63m01292		
199.	sala seminaryjna pom. nr 11			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P50		67a14059/63P00200		
200.	Laboratorium pom. nr 2			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P20		67a00057		
201.	sala seminaryjna pom. nr 10			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P50		67a14094		
202.	Laboratorium pom. nr 9			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P40		64a13970		
203.	korytarz łodówki			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P50		67a14060		
204.	biuro pom. nr 8			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P25		66a28224		
205.	sekretariat pom. nr 4			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P20		12a01765		
206.	sekretariat pom. nr 100			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P15		68a00819		
207.	biuro pom. nr 102			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P15		68a00826		
208.	Laboratorium pom. nr 105			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P25		66a28242		
209.	Laboratorium pom. nr 104			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P20		67a00059		
210.	sala seminaryjna pom.nr 106A			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P63		67m02847		
211.	sala seminaryjna pom.nr 106B			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P63		63m01293		
212.	sala seminaryjna pom.nr.209B			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P40		64a14282		
213.	sala seminaryjna pom.nr.209A			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P40		67a15508		
214.	sala konferencyjna pom.nr.206			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P25		66a28230		
215.	pom. Socjalne pom.nr 207			City Multi VRF MITSUBISHI PKFY-P15		67a00092		
216.	agregat skraplający dla centrali N3W3				Galletti MTE 038 CO AA	651-1-33		v
217.	agregat skraplający dla centrali N2W2				Galletti MTE 015 CO AA	651-1-33		
218.	pomieszczenie odpadów medycznych	budynek wolnostojący		b.d.	b.d.	b.d.		b.d.
219.				Daikin FVQ125BV1B	RZQ125CV1B	F000318/2809475		
220.				Daikin FVQ125BV1B	RZQ125CV1B	F000312/brak		
221.				Daikin FVQ125BV1B	RZQ125CV1B	F000431/4004824		
222.				Daikin FVQ125BV1B	RZQ125CV1B	F000425/brak		v
223.				Daikin FVQ125BV1B	RZQ125CV1B	F000440/brak		
224.				Daikin FVQ125BV1B	RZQ125CV1B	F000370/brak		
225.	pom. techniczne			PC18SQ.NSK	PZ18SQ.UL2	802TKLP41432/803TKPD09104		
226.	224			Daikin FUQ100	RZQ100B8V3B	6401624/1502580		v
227.	pok. kwestor (219)		Budynek Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin	Fujitsu ASYA14LGC	AOYR14LGC	653-1-17		

228.				Samsung AC140HCADNH	AC140HBMDKH	653-1-60		v
229.	pom. techniczne			Samsung AQY12PSBN	AQY12PSBX	653-1-25		
230.				Samsung NS071SDXEA/	RC071DXEA	653-1-26		
231.	sala 101			Trane MWX536FBORA/T	WK530NDOOCB	HO725815/HO127561	R22	
232.	sala 109			LG UVNH30GJLA2	UU30W	653-1-30		
233.				LG UVNH30GJLA2	UU30W	653-1-30	R410A	
234.	pom techniczne 1 1/2p.			P12EN.NSJ (moc 3,5 kW)	P12EN.UA3	605TAQPBY532/605TAJDBK524		
235.	0.1.1 (hall)			mitsubishi plfy-p 40 vcm-e				
236.	0.1.2 (hall)			mitsubishi plfy-p 40 vcm-e				
237.	1.6.3 (100A)			mitsubishi plfy-p 32 vcm-e				
238.	1.6.2 (100)			mitsubishi plfy-p 32 vcm-e				
239.	1.6.1 (100B)			mitsubishi plfy-p 32 vcm-e				
240.	1.5.4 (101)			mitsubishi plfy-p 32 vcm-e				
241.	1.5.3 (102)			mitsubishi plfy-p 20 vcm-e				
242.	1.5.2 (103)			mitsubishi plfy-p 63 vbm-e				
243.	1.8 (108)			mitsubishi plfy-p 32 vcm-e				
244.	1.1.6 (109 wypożyczalnia strefa II)			mitsubishi pkfy-p 32 vhm-e				
245.	1.1.5 (109 wypożyczalnia strefa I)			mitsubishi pkfy-p 40 vhm-e				
246.	1.1.7 (109A)			mitsubishi pkfy-p 20 vbm-e				
247.	1.16.2 (110)			mitsubishi plfy-p 20 vcm-e				
248.	1.16.1 (111)			mitsubishi plfy-p 20 vcm-e				
249.	1.15.3			mitsubishi plfy-p 20 vcm-e				
250.	1.15.2 (121)			mitsubishi plfy-p 40 vcm-e				
251.	1.15.1 (120)			mitsubishi plfy-p 40 vcm-e				
252.	1.2 (komunikacja)			mitsubishi plfy-p 63 vbm-e				
253.	1.3 (katalogi)			mitsubishi plfy-p 40 vcm-e				
254.	1.4			mitsubishi plfy-p 40 vcm-e				
255.	1.2.1 (B1)			mitsubishi pkfy-p 15 vbm-e				
256.	1.2.2 (B2)			mitsubishi pkfy-p 15 vbm-e				
257.	1.2.3 (B3)			mitsubishi pkfy-p 15 vbm-e				
258.	1.2.4 (B4)			mitsubishi pkfy-p 15 vbm-e				
259.	1.1.2 (104 czytelnia)			mitsubishi plfy-p 32 vcm-e				
260.	1.1.1 (pok. 104 czytelnia)			mitsubishi pkfy-p 63 vkm-e				
261.	1.1.4 (106)			mitsubishi plfy-p 15 vcm-e				
262.	1.1.3 (105)			mitsubishi plfy-p 15 vcm-e				
263.	2.2.1			mitsubishi pkfy-p 15 vbm-e				
264.	2.2.2			mitsubishi pkfy-p 15 vbm-e				
265.	2.2.3			mitsubishi pkfy-p 15 vbm-e				
266.	agregat sprężarkowy systemu VRF w budynku				PUHY EP300YLM-A	4ZW00089		
267.					PUHY-EP300YLM-A	4ZW00086		
268.					PUHY-EP400YLM-A	4ZW00073		
269.	2.5.2 (200A)			mitsubishi puhz-zrp35vka	mitsubishi pkfy-p35ka			
270.	2.5.3 (200B)			mitsubishi puhz-zrp35vka	mitsubishi pkfy-p35ka			
271.				Daikin	b.d.	b.d.		
272.	agregat VRF do wymienników central wentylacyjnych N1-1, N2-1, N3-1, N4-1				mitsubishi puhy-p800ykb-a, złożony z dwóch jednostek:			
273.					PUHY-P350YKB-A	56P 00633		
274.					PUHY-P450YKB-A	52P 00048		
275.	agregat sprężarkowy do wymiennika centrali N5-1			MrSlim	mitsubishi puhz-p 125 YHA	4K 02534		
276.				ARNU15GTQD4				
277.				ARNU15GTQD4				
278.				ARNU15GTQD4				
279.				ARNU15GTQD4				
280.				ARNU15GTQD4				
281.				ARNU15GTQD4				
282.				ARNU15GTQD4				
283.				ARNU15GTQD4				
284.	Sala komputerowa			CT12R.NR0	MU4R25			
285.				CT12R.NR0				
286.	pokój kierownika sekretariat			PC09SQ	MU2R17			
287.				PC09SQ				
288.	szafa RACK (2 układy SPLIT)			PC09SQ.NSJ (bliżej okna)	PC09SQ.UA3			
289.				PC09SQ.NSJ (bliżej drzwi)	PC09SQ.UA3			
290.	pokój informatyków			PC12SQ.NSJ	PC12SQ.UA3	/004TKFS25555		
291.	pom. techniczne	Dom Studencki nr 3	ul. Dunikowskiego 4, 70-123 Szczecin	Daikin FTKS35CAVMB	RKS35C2VMB	E002536/ b.d.		
292.	pom. techniczne (CT)			Daikin FTKS35CAVMB	RKS35C2VMB	E002486/b.d.		
293.	pom. techniczne			LG AUSUW126B8F0	USNW126B80F0	653-1-66		
294.	laboratorium 111			Fujitsu AUZF14LAL	AOYF14LAL	446-3-3		
295.	laboratorium 110			Fujitsu AUZF14LAL	AOYF14LAL	446-3-3		
296.	laboratorium 109A			Fujitsu AUZF14LAL	AOYF14LAL	446-3-3		
297.	laboratorium 108			Fujitsu AUZF24LBL	AOYF24LBL	446-3-3		
298.	303A			Daikin FTN25DAV3B	b.d.	446-3-3		
299.	304			Daikin FTN25DAV3B	b.d.	446-3-3		
300.	302A			Daikin FTN25DAV3B	b.d.	446-3-3		
301.	303			Daikin FTN25DAV3B	b.d.	446-3-3		
302.	301			Daikin FTN35GXV1B	b.d.	446-3-3		
303.	306			Daikin FTN25DAV3B	b.d.	F000427		
304.	307			Daikin FTN25DAV3B	b.d.	F000436		
305.	308			Daikin FTN25DAV3B	b.d.	F000599		
306.	309			Daikin FTN25DAV3B	b.d.	F000429		
307.	310			Electra ELSI-JGF012	ELAU-VGF012	653-1-20		
308.	pom. techniczne p.013			Daikin FTXS50G2V1B	b.d.	J049133		
309.	pom. zamrażarek 03			Samsung ACO35RXADKG	ACO35RNADKG	0TUKPAGN200009R/ 0TUPPAEN300104M	R32	
310.				AVC-17URCSAB (kaseta)				
311.	sala wykładowa II p. 2.11			AVC-17URCSAB	AVW-76UESR			
312.				AVC-17URCSAB				
313.				AVC-17URCSAB				
314.	sala wykładowa II p. 2.14			AVC-14URCSAB	AVW-54UCSC			
315.				AVC-14URCSAB				
316.	sala wykładowa II p. 2.13			AVC-12URCSAB				
317.				AVS-12URCSABA (ścienny)				
318.	sia pobytu dziennego 0.11			AVS-12URCSABA	AVW-43USCSB			
319.	sala wykładowa 0.10			AVC-17URCSAB				
320.				AVC-12URCSAB				
321.	laboratorium (parter)			Sinclair ASC-18AIA	b.d.	G815120003322	b.d.	
322.	Sala dydaktyczna	Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokolowskiego w Szczecinie, ul. Siedlecka 2, 72-010 Police	Daikin FTXS71FV1B	RXS71FV1B	E014112/E007329	R410A	
323.	126a			Fujitsu ASYA09	AOY09UFCC	b.d./ E040263		
324.	126b			Hyundai HAC-GS12HR	HS-HC1200	HY07021109/b. d.	R407C	
325.	8			Daikin FUQ71BVV1B	RZQ71B9V3BI	446-1-1/446-2-1		
326.	8			Daikin FUQ71BVV1B	RZQ71B9V3BI	446-1-2/446-2-2		
327.	108			Daikin FUQ71BVV1B	RZQ71B9V3BI	446-1-3/446-2-3		
328.	108			Daikin FUQ71BVV1B	RZQ71B9V3BI	446-1-4/446-2-4		
329.	7			CHIGO CMV-V45G/HR-1-B2		SAOAGDD3M9V016000124/SAOOWDG5F		
330.	7a			CHIGO CMV-V56G/HR-1-B2		SAOAGDD3M9W017000025/J.W		
331.	109			CHIGO CMV-V56G/HR-1-B2	CHIGO CMY-VH260W/Z-1	SAOAGDD3M9W017000070/J.W		v
332.	110			CHIGO CMV-V56G/HR-1-B2		SAOAGDD3M9W017000014/J.W		
333.	111			CHIGO CMV-V56G/HR-1-B2		SAOAGDD3M9W017000069/J.W		
334.	101			CHIGO CMV-V36G/HR-1-B2		SAOAGDF4M9U088000146/SAOOWDG5F		
335.	103			CHIGO CMV-V45G/HR-1-B2		SAOAGDD3M9V016000056/SAOOWDG5F		
336.	112			CHIGO CMV-V56G/HR-1-B2		SAOAGDG2M9W115000047/J.W		
337.	113			CHIGO CMV-V56G/HR-1-B2		SAOAGDD3M9W017000058/J.W		
338.	114			CHIGO CMV-V56G/HR-1-B2		SAOAGDD3M9W017000104/J.W		v
339.	114			CHIGO CMV-V28G/HR-1-B2		SAOAGDG5M9T130000235/J.W		
340.	116			CHIGO CMV-V45G/HR-1-B2		SAOAGDD3M9V016000180/J.W		
341.	02 - pom. techniczne			D09RN NSJ, model ASNW096J1R1	D09RN UL2 model ASUW096J1R1	653-1-84	R410A	
342.	010 - pom zamrażarek			KWX18HRDI	KWX18HRDO	652-1-58	R32	
343.	pom. techniczne (parter)			SAMSUNG AC100JNCDEH/EU	AC100JXADGH/EU	653-1-94	R410A	v
344.	012 Kriokomora (parter)			AM060FNNDEH/EU		653-1-95/01		
345.	1.06A sala komputerowa, bliżej drzwi wejściowych (204)			AM045FNNDEH/EU		653-1-95/02		
346.	1.06A sala komputerowa (204)			AM045FNNDEH/EU		653-1-95/03		
347.	1.06B sala komputerowa, bliżej drzwi wejściowych (204)			AM045FNNDEH/EU		653-1-95/04		
348.	1.06B sala komputerowa (204)	Samodzielna Pracownia		AM045FNNDEH/EU		653-1-95/05		

349.	2.05 pom. biurowe (poddasze) p. 304	Informatyki Medycznej	Międzydziałowe Centrum Dydaktyki nr 2, ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin	AM028JNVDKH	AM240KXVAGH W ramach umowy należy zapewnić przeglądy zgodnie z wymaganiami Producenta urządzeń, niezbędne do utrzymania gwarancji.	653-1-95/06	R410A	v				
350.	2.06 sekretariat (poddasze) p. 305			AM028JNVDKH		653-1-95/07						
351.	2.07 pom. biurowe (poddasze, lewa strona) p. 306	AM028JNVDKH		653-1-95/08								
352.	2.07 pom. biurowe (poddasze, prawa strona) p. 306	AM028JNVDKH		653-1-95/09								
353.	2.13 pom. biurowe (poddasze) p. 307	AM036JNVDKH		653-1-95/10								
354.	2.14 pom. biurowe (poddasze) p. 308	AM036JNVDKH		653-1-95/11								
355.	2.15 pom. biurowe (poddasze) p. 309	AM028JNVDKH		653-1-95/12								
356.	2.19 pom. biurowe (poddasze) p. 310	AM036JNVDKH		653-1-95/13								
357.	2.20 pom. biurowe (poddasze) p. 311	AM028JNVDKH		653-1-95/14								
358.	2.21 archiwum (poddasze) p. 312	AM015JNVDKH		653-1-95/15								
359.	2.23 kierownik zakładu (poddasze, prawa strona) p.313	AM028JNVDKH		653-1-95/16								
360.	2.23 kierownik zakładu (poddasze, lewa strona) p. 313	AM028JNVDKH		653-1-95/17								
361.	2.22 sekretariat (poddasze, prawa strona) p. 314	AM028JNVDKH		653-1-95/18								
362.	2.23 sekretariat (poddasze, lewa strona) p. 314	AM028JNVDKH		653-1-95/19								
363.	2.20 pom. biurowe (poddasze) p. 315	AM036JNVDKH		653-1-95/20								
364.	2.16 kierownik zakładu (poddasze) p. 316	AM036JNVDKH		653-1-95/21								
365.	2.10 pom. kserografu (poddasze) p. 302	AM022JNVDKH		653-1-95/22								
366.	2.09 kierownik zakładu (poddasze) p. 303	AM036JNVDKH		653-1-95/23								
367.	teren zewnętrzny			653-1-95/24								
368.	Laboratorium Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i NNI PUM	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie Arkońska - Zdunowo, Szczecin 71-455 ul. Arkońska 4		PM18SP NSK		PM18SP UL2			652-1-47	R410A		
369.	świetlica/jadalnia	Ośrodek Wypoczynkowy w Dziwnowie, ul. Matejki 10a, 72-420 Dziwnów		CT18.NQ4/ 701KCVU19639		MU5M40.UO2			652-1-36 W ramach umowy należy zapewnić przeglądy zgodnie z wymaganiami Producenta urządzeń, niezbędne do utrzymania gwarancji.	R410A	v.	
370.				CT18.NQ4/ 612KCGW00V23								
371.				CT18.NQ4/ 612KCAS00V32								
372.				CT18.NQ4/ 701KCAS19632								
373.	sala fitness		CT18.NQ4/ 612KCMR00V27	MU5M30.UO2			v					
374.			CT18.NQ4/ 612KCHEOYR85									
375.	pom. techniczne		P09EN.NSJ 604TARUH5702	P09EN.UA3								