

ELEWACJA POŁUDNIOWA - PO MODERNIZACJI



ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH:

- 1** Malowanie elewacji (tynku cienkowarstwowego) farbą elewacyjną silikonową (po uprzednim umyciu oraz uzupełnieniu ubytków).
- 2** Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych.
- 3** Wykonanie zadaszenia z poliwęglanu nad drzwiami zewnętrznymi wejściowymi.
- 4** Demontaż rynien oraz rur spustowych oraz montaż nowych rynier oraz rur spustowych ocynkowanych

 BIURO PROJEKTOWE "TEKA" inż. Tomasz Kwiatkowski 82-400 Sztum, ul. Chełmińska 1			
Tytuł rysunku:		BUDYNEK SZATNIOWO SANITARNY: ELEWACJA POŁUDNIOWA - PO MODERNIZACJI	
Inwestycja:		Modernizacja kompleksu sportowego „ORLIK” w Mikołajkach Pomorskich.	
Adres inwestycji:		Mikołajki Pom., dz. nr 8/1 oraz 9 obręb 0005 Mikołajki Pom., gm. Mikołajki Pom.	
Inwestor:		Gmina Mikołajki Pom. ul. Dzierżgońska 2, 82-433 Mikołajki Pom.	
Opracował:	inż. Tomasz Kwiatkowski POM/0059/PWOKb/17	Data:	05 / 2024
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala:	1:100
Branża:	ARCHITEKTURA	Nr rys:	A-5