

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240719 29.07.2024

WŁAŚCICIEL Komenda wojewódzka P FIRMA  
 SIENKIEWICZA 65 15-003 BIAŁYSTOK  
 SYGNATURA PL2024071981314 RODZ. SZK OC

MARKA VW TRANSPORTER T6.1 FURGON  
 NUMER VIN WV1ZZZ7HZMX012521 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 06 1D 10

WERSJA OD 02.2021 DRZWI ODSUW P DRZWI TYLU BEZ OKIEN  
 WYPOSAŻENIE LUSTERKO B ASFER OKNO ODS P UKŁ KLIMAT PRZ  
 OSZKL T CIEMNE BARWI ŚWIATŁO JAZDY DZIENN ONLINE ENTERTAINMENT  
 CENTRALNE ZAMYKANIE LUSTERKO ZEWN ELEKTR 4 GŁOSNIKI  
 EKRAŃ 6,5 CALA PRZYŁĄCZE USB/AUX REFLEKTORY P-MGIELNE  
 POMOC PRZY PARKOW TY POSZ SIEDZEN - TEKST KONS DOD TABL ROZDZ  
 WYCIERACZ SZYB FEMSA ALTERNATOR 160-250A UKŁAD STOP-START  
 1968 CCM 110 KW KAMERA JAZDY W TYŁ 7-BIEG DSG  
 AKUMULATOR 12V/92Ah PODWOZIE KM OFORTOWE AIRBAG KIER/PASAZERA  
 205/65 R16C 8PR OBRĘCZ 6,5 J X 16 KOŁO ZAPASOWE  
 ŚCIANA DZIAŁ POLWYS CZYNN CHŁODZ R1234YF NORMA SPALIN EU6 CI  
 AIRB GŁOWY/BOCZ PRZ WYKL WEWN WŁOKNO DRZ KABINA POJEDYNCZA  
 ROZSTAW OSI 3000 MM DOP MASA CAŁK 3200KG

SERWIS- SERVICE (QI8)  
 OPCJE

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 = [REDACTED] PLN/RBG  
 CENA/KL 2 = [REDACTED] PLN/RBG  
 CENA/KL 3 = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		KL	JC	OPER. CENA
66 76 19 00) NADKOLE T L WYB/WBUD		2	1	[REDACTED]
63 69 19 06) OSŁONA ZDERZAKA T WYB/WBUD OBEJMUJE: LAMPY T WYB/WBUD		2	6	[REDACTED]
44 05 19 00) KOŁO JEZDNE T L ZDJECIE/ZALOZ BN oklejenie błotnika WYB-WBUD/WYMIANA		1 1*	2 7*	[REDACTED]
3607 SCIANA L T S NAPRAWA 1000 Zabudowa wnętrza wym/zam do napr		3 1*	60* 100*	[REDACTED]
51 01 75 00) CZESC NADWOZIA KONSERW PRZESTRZ ZAMKN		3	2	[REDACTED]
51 01 75 50) ŚCIANA BOCZNA TYL L KONSERWACJA PRZEKRO- JÓW ZAMKNIETYCH (OPERACJA SCALONA)		3	1	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa  
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
mail : kontakt@pzu.pl  
Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY	NR PL20240719	29.07.2024
LAKIEROWANIE (według AZT)	PAINT PRICES AS AT	: 08.03.2024
KOD CZĘŚCI OPERACJA - 2-WARSTW-METALLIC	JC	
3607 SCIANA L T S ODNOWA LAKIERU	22	
MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ		
KOD CZĘŚCI OKREŚLENIE	ODNOWA LAKIERU	KOSZT.MAT.
3607 SCIANA L T S		[REDACTED]
KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ		JC
WSPÓŁCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG		OPER. CENA
CZAS LAKIEROWANIA	22	
PRZYGOTOWANIE METAL	23	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	45	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
ODNOWA LAKIERU		[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA METAL		[REDACTED]
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA	65.00 %	[REDACTED]
-----		
CZĘŚCI ZAMIENNE	CENNIK STAN	: 01.07.2024 / 07
KOD CZĘŚĆ OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
1000 oklejenie błotnika	TL	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240719

29.07.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA				PLN	PLN
-----					
ROBOCIZNA	BAZA CZASOWA	10 JC = 1 RBG			
RAZEM KL 1	109 JC X				
RAZEM KL 2	7 JC X				
RAZEM KL 3	60 JC X				
RAZEM ROBOCIZNA					
-----					
KOSZTY DODATKOWE					
KONS. PROFILI ZAMKN					
TOTAL CL 3	3 JC X				
RAZEM KOSZTY DODATKOWE					
-----					
LAKIEROWANIE					
KOSZTY ROBOCIZNY					
KOSZTY MATERIAŁU					
RAZEM LAKIEROWANIE					
-----					
CZĘŚCI ZAMIENNE					
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE					
-----					
WARTOŚĆ BEZ VAT					
-----					
VAT 23.00 %					
WARTOŚĆ Z VAT					
-----					
Potrącenie z tytułu wzrostu wartości pojazdu po naprawie BEZ VAT					
SUMA KOŃCOWA BEZ VAT (PO POTRĄCENIACH)					
VAT 23,00%					
SUMA KOŃCOWA Z VAT (PO POTRĄCENIACH)					

w wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

## OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

NR CZĘŚCI ZAMIENNEJ NIE ZAWSZE JEST

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ

T AUTOMOTIVE GMBH

\* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA

)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 32035700

uwagi:

uszkodzenia bez związku poza strefą szkody:

- drzwi PP, drzwi TP, błotnik TP uszkodzenia opisane we wcześniejszej szkodzie

przygotowanie do lakierowania ujęte we wcześniejszej szkodzie

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240719

Pojazd: VW TRANSPORTER T6.1 FURGON  
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKCYJNY] / WV1ZZZ7HZMX012521  
 Data pierwszej rejestracji: 2021-05-06 Rok produkcji: 2021  
 Przebieg (podany): 142 745 km

## CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN. DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
1000	oklejenie błotnika	TL	0 Pomoc Non Stop	[REDAKCYJNY]

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robociznogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

Informujemy że odszkodowanie ustalono poprzez pomniejszenie kosztów naprawy o kwotę: 321,00 PLN brutto wynikającą ze wzrostu wartości pojazdu po naprawie.

Zastosowane potrącenia z tytułu wzrostu wartości pojazdu wynika z występowania wcześniejszych uszkodzeń, które zostaną usunięte w ramach naprawy szkody:

KOD	NAZWA CZĘŚCI	UDZIAŁ [%]
	PRZYGOTOWANIE METAL	100,0
	STAŁA MATERIAŁOWA METAL	100,0

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 4 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX