




P nr13



P nr14



LEGENDA:
Powierzchnia konstrukcji ścian
narażonych na wystąpienie
destrukcji w postaci awarii
budowlanej.

F.D.U.B "EuroProjekt" 32-014 Brzeznie 407 e-mail: europrojektsc@wp.pl tel. 508-315-015		
ZLECENIODAWCA: Wspólnota Mieszkaniowa nr 42 w Brzezniech przy ul. Sienkiewicza 4, 65-408 Brzeznie	AUTOR RYSUNKU: mgr inż. Zb. Chomiczewski	KOPIST
OBIEKT / TEMAT: Ekspertyza techniczna lewej oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brzezniech przy ulicy Sienkiewicza 4.	Nr rysunku: BRANŻA: BUDOWLANA	SKALA: 1:1%
NAZWA RYSUNKU: PRZYKŁADOWY STAN DESTRUKCJI INWENTARYZACJA PĘKNIĘĆ ŚCIANY	K2	Data: wrzesień 2021 rok

planoway

RZECZPOZNAWCA NR 1501 SITPMB FSN-T NOT
Specjalność konstrukcyjno- budowlana.
Upr. UAN-Upr:18/88 konstrukcyjno-budowlane
wykonawcze bez ograniczeń oraz do ocen
i badania stanu techn. wszystkich budynków i budowli
mgr inż.bud.lądowego Zbigniew Chomiczewski
zam.32-014 Brzeznie 407 tel.508-315-015
email: europrojektsc@wp.pl