

## CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

### 1. Dane adresowe.

#### 1.1. Przedmiot – nazwa przedsięwzięcia :

Remont dachu budynku G Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170”.

#### 1.2. Zakres prac

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wyminę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, remont ścian kominów ponad dachem wraz z wymianą czap kominowych, wyminę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

#### 1.4. Roboty przygotowawcze

- zerwanie i usunięcie starego pokrycia, obróbek, rynien i rur spustowych,
- usuwanie gruzu – zabezpieczyć podłogi korytarzy przed uszkodzeniem.

### 2. Opis obiektu

Budynek trzykondygnacyjny kondygnacyjny niepodpiwniczony o konstrukcji żelbetowej – słupowo - ryglowy. Ściany są wykonane z cegły i bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo – wapiennej. Ściany otynkowane oraz malowane. Obiekt wyposażony w instalacje wodno – kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną i c.o. zasilana z sieci ciepłowniczej.

Kubatura – 9 696,00m<sup>3</sup>

Pow. użytkowa - 2 909,60 m<sup>2</sup>

Pow. zabudowy – 1 180,20m<sup>2</sup>