



Bydgoszcz, dnia 14.05.2024r.

USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. 17/05/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. **Żółwińska 2** dotyczy lokalu nr: **2**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYZYNY WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **B2** odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....**kotła gazowego**

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

.....

2. Urządzenie(a) podłączone jest (są) prawidłowo — nieprawidłowo
(podać rodzaj urządzenia)

.....

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

.....

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

kocioł gazowy umieścić w pomieszczeniu kuchni, odprowadzanie spalin umieścić w kanale B2

(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni i łazienki działa w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)



MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830



Bydgoszcz, dnia 14.05.2024r.

USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. 18/05/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. **Żółwińska 2** dotyczy lokalu nr: **4**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **E2** odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....**kotła gazowego**

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

2. Urządzenie(a) podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo
(podać rodzaj urządzenia)

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

kocioł gazowy umieścić w pomieszczeniu kuchni, odprowadzanie spalin umieścić w kanale E2

(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni i łazienki działa w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)



MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830



USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. 19/05/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. **Żółwińska 2** dotyczy lokalu nr: **5**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

- ~~1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA~~
- ~~2. USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
- ~~3. USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: „**P**” odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....**kotła gazowego po jego wymianie**

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

2. Urządzenie(a) podłączone jest (są) prawidłowo — nieprawidłowo
(podać rodzaj urządzenia)

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

kocioł gazowy umieścić w pomieszczeniu kuchni, odprowadzanie spalin umieścić w kanale „P”

(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni i łazienki działa w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)



MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830



USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. 20/05/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. **Żółwińska 2** dotyczy lokalu nr: **6**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

- ~~1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA~~
- ~~2. USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
- ~~3. USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **Ł3** odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....**kotła gazowego po jego wymianie**

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

.....

2. Urządzenie(a) podłączone jest (są) prawidłowo —nieprawidłowo
(podać rodzaj urządzenia)

.....

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

.....

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

kocioł gazowy umieścić w pomieszczeniu kuchni, odprowadzanie spalin umieścić w kanale Ł3

(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni i łazienki działa w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)



MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830

Bydgoszcz, dnia 14.05.2024r.



USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. 21/05/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. Żółwińska 2 dotyczy lokalu nr: 7

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA
3. USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **N2** odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....**kotła gazowego**

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

.....

2. Urządzenie(a) podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo
(podać rodzaj urządzenia)

.....

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

.....

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

kocioł gazowy umieścić w pomieszczeniu kuchni, odprowadzanie spalin umieścić w kanale N2
(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni i łazienki działa w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.


OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.



MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830

Nowotoruńska



- m2 B1 kuchnia went
- m2 B2 proponowany przewód spalinowy
- m2 C2 łazienka went
- m4 E1 kuchnia went
- m4 E2 proponowany przewód spalinowy
- m4 G2 łazienka went
- m5 K1 łazienka went
- m5 K1 kuchnia went
- m5 P spalinowy
- m6 J2 łazienka went
- m6 L1 kuchnia went
- m6 L3 spalinowy
- m7 M1 łazienka went
- m7 N1 kuchnia went
- m7 N2 proponowany przewód spalinowy

Żółwińska 2