


28530/TTDSILU/P/2022



A01

A02

A03

A04

A05

28530
TTDSILU
P
2022

A07

A08

A09

A10

Wrogocin

gmina Drobin

gmina Starożreby




O003

op001



op002

Legenda







budynki

-  budynek
-  kontener
-  maszt







szafy

-  ONU
-  Szafka kablowa









pkt dostępowe

-  OPP
-  na słupie
-  słupek
-  skrzynka zewnętrzna
-  skrzynka wewnętrzna
-  na słupie (lokalizacja)









studnie

-  studnia orange (czynna)
-  studnia orange (nieczynna,dubel)
-  studnia orange (niedrożna)
-  studnia orange (przebudowa)
-  studnia orange (roszczenie)
-  studnia obca




słupy

-  orange (czynne)
-  orange (do likwidacji)
-  orange (zlikwidowane)
-  orange (pozostałe)
-  obce
-  z umową
-  przebudowa
-  roszczenie

zakończenia odc. kabli cu

-  obiekt telekom.
-  kablownia
-  PG
-  zasobnik
-  złącze kabl. w obiekcie
-  złącze kabl. w budynku
-  złącze kabl. na budynku
-  złącze kabl. doziemne










kable cu

-  projektowany
-  działający
-  do likwidacji



obiekty opto

-  ODF
-  ZRO
-  ZPR
-  ZPR (dod)
-  ZAP (dod)
-  PZA (dod)







kable opto

-  planowany
-  wyłączony lub zlikw.
-  kabel bez rury
-  kabel napowietrzny
-  rurociąg ziemny
-  kanalizacja wtórna
-  peszel w budynku
-  brak dokumentacji
-  inne





kable OA

-  napowietrzne
-  w kanalizacji



odcinki kanalizacji

-  orange (czynne i dostępne)
-  orange (nieczynne,zaj,dubel)
-  orange (niedrożne)
-  orange (przebudowa)
-  orange (roszczenie)
-  obce

warunki techniczne

-  warunki techniczne
-  roszczenie
-  nieewidencjonowane
-  ?

arkusze map



A01

A03

28530
TTDSILU
P
2022


op001

31

28

32

28a



A02

A04


28530
TTDSILU
P
2022

Op001

Op002

O003

22a



A01

28a

A03

28530
TTDSILU
P
2022

O003


22

22a

A05

op001

op002



A02

22a

23A

28530
TTDSILU
P
2022

9p002


A04


A06

A03

A05

28530
TTDSILU
P
2022






A04

28530
TTDSILU
P
2022

A06

Op002

A08




A07

15

28530
TTDSILU
P
2022

A09



A06

28530
TTDSILU
P
2022


op002

21

A08

25

A10



A07

gmina Staroźreby

A09

28530
TTDSILU
P
2022

qp002

